









Fecha	reporte	Contrato
7/8/2023, 15:01:38	3	
Empresa	Contacto	
BISSU COSMETICA	MARIADELOURDES MENDOZA TREJO	
Dirección		
CD INDUSTRIAL XICONTECATL		
Telefono	Correo	
2476880322	mlmendez@bissu.com	









TIPO DE MANTENIMIENTODIAGNÓSTICO PREVENTIVO CORRECTIVO 

Marca	Modelo	Número de serie	Ubicación
ZEBRA	ZT411	99J214002441	PT








Actividades diagnostico

-  Buena limpieza general del equipo
-  Limpieza del área del equipo
-  Falta de presion en el cabezal
-  Cabezal con puntos quemados
-  Rodillo dañado
-  Etiquetas pegadas
-  Mala configuración
-  Banda dañada

Actividades Preventivas

-  Limpieza general
-  Revisión general
-  Revisión de avance de papel
-  Revisión avance de Ribbon
-  Mecanismo de rodillo
-  Revisión de sensores
-  Calibración de sensores
-  configuración optima

Actividades Correctivas

-  Cambio de cabezal
-  Cambio de rodillo motriz
-  Cambio de banda de tracción
-  Cambio de sensores de ribbon
-  Cambio de sensores de papel
-  Cambio de tarjetas Lógicas
-  Cambio de fuente de poder

Otras Acciones correctivas

Notas

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

Comentarios

USAR RIBBON ADECUADO

Sugerencia de periodicidad de mantenimiento: 2
meses.

Fecha sugerida del próximo mantenimiento:
2023-05-07.

Reporte generado por: Gonzalo Santiago Ojeda



Firma de satisfacción de cliente: MARIADELOURDES MENDOZA TREJO

EVIDENCIA ANTES:

EVIDENCIA DESPUES: