

















Fecha	reporte	Contrato
7/9/2023, 12:31:44	10	
Empresa	Contacto	
GRUINDAG	Miriam váldez Salamanca	
Dirección		
parque industrial cuautla		
Telefono	Correo	
7352114920	mvaldez@gruindag.com	








TIPO DE MANTENIMIENTODIAGNÓSTICO PREVENTIVO CORRECTIVO 

Marca	Modelo	Número de serie	Ubicación
ZEBRA	ZM600	08J112900320	LLENADO

Actividades diagnostico**Actividades Preventivas****Actividades Correctivas**

-  Buena limpieza general del equipo
-  Limpieza del área del equipo
-  Falta de presion en el cabezal
-  Cabezal con puntos quemados
-  Rodillo dañado
-  Etiquetas pegadas
-  Mala configuración
-  Banda dañada

-  Limpieza general
-  Revisión general
-  Revisión de avance de papel
-  Revisión avance de Ribbon
-  Mecanismo de rodillo
-  Revisión de sensores
-  Calibración de sensores
-  configuración optima

-  Cambio de cabezal
-  Cambio de rodillo motriz
-  Cambio de banda de tracción
-  Cambio de sensores de ribbon
-  Cambio de sensores de papel
-  Cambio de tarjetas Lógicas
-  Cambio de fuente de poder

Otras Acciones correctivas

Notas

Equipo sin daños, base imán dañada

Comentarios

Equipo funciona correctamente

Sugerencia de periodicidad de mantenimiento: 2
meses.

Fecha sugerida del próximo mantenimiento:
2023-11-07.

Reporte generado por: Gonzalo Santiago Ojeda



Firma de satisfacción de cliente: Miriam váldez Salamanca

EVIDENCIA ANTES:

EVIDENCIA DESPUES: