


Rapport de QRQC

| | | |
|---|---------------|------------|
|  | Prénom | hachem |
| | Nom | hachem |
| | Niveau Equipe | Equipe 1 |
| | Niveau 1 | ligne1 |
| | Niveau 2 | uap1 |
| | Niveau 3 | Activity 1 |

| Problème | | | |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Code Problème | 20181005_03 | Type Problème | technique |
| Référence | reference00123 | Status | ouvert |
| Date création | 5 oct. 2018 00:39:37 | Créer par | hachem hachem |

Step1

Caractérisation

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| Que s'est t'il passé ? | problem de ccc | Quand ? | 10/05/2018 12:39 AM |
| Où ? | poste montage Membrane ligne 1 | Comment ? | par qlq chose |
| Combien ? | 23 | Pourquoi ? | problem159 |

| Utilisateur Qui doit être Alerté | Utilisateur Qui peut être Alerté |
|----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Superviseur - Team Leader - Qualité |

| | |
|---------------------|-----|
| Respect du standard | Oui |
| Problème recurrent | Non |

PIECE MAUVAISE



PIECE BONNE



Actions immédiates