

灾害事故案例库信息

1. 事故名称：湖南郴州宜凤高速“6·26”特别重大道路交通事故
2. 灾害发生地的空间信息：

湖南省郴州市宜凤高速公路宜章段 33 公里处长村东溪大桥附近






图 1 事故经过示意图

经纬度坐标：北纬 N25°12' 东经 E112°46'



3. 事故发生原因：调查认定,事故的直接原因为驾驶人刘大辉疲劳驾驶造成车辆失控,与道路中央护栏发生多次碰撞,导致车辆油箱破损、柴油泄漏,右前轮向外侧倾倒,轮毂上的螺栓螺母与地面持续摩擦产生高温,引起泄漏柴油和车辆起火；车辆停止时其右前角紧挨路侧混凝土护栏,车门被阻挡无法有效展开,车内乘客不能及时疏散,且安全锤未按规定放置在车厢内,乘客无法击碎车窗逃生,造成重大人员伤亡。

4. 救援阶段及所需救援物资（以表格形式呈现）

时期		主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行业、单位及其空间位置
车辆碰撞		驾驶人疲劳驾驶	---	
灭火救援阶段	火灾初始增长期	车轮与地面摩擦	沙土（sandy soil）、干粉灭火器（dry powder extinguisher）、泡沫（或强化水基型）灭火器（foam fire-extinguisher）、二氧化碳灭火器（carbon dioxide fire extinguisher）	应急、交通部门
	火灾全盛期	柴油	防毒面具（respirator）、全身消防服（body protective clothing）、灭火	应急、安全监管、公安、消防、医疗、民政等相关 部门

			剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土（fire extinguishing agents: mist water, foam, dry powder, carbon dioxide and sand）	
	火灾熄灭期	---	---	应急、安全监管、公安、消防、医疗、民政等相关部门
污染治理阶段		一氧化碳、二氧化碳	（随自然风飘散，未采取人工治理措施）	公安、环保部门
灾后重建阶段		---	社会志愿者（对受灾人员进行生活辅助及心理疏导）	

5.主要致灾因素与所需应急资源种类之间的关系

时期	致灾因素	与所需应急资源种类之间的关系
火灾初始增长期	车轮与地面摩擦	遇到轮胎起火时，应该使用灭火器或者使用沙土等覆盖灭火。在高温环境下，连续行驶超过 4 小时后，司机最好在阴凉处停靠休息，让轮胎和车体自然降温，也可以用冷水擦拭轮毂的方式间接为轮胎降温。当然遇到问题，还是得记得打 119！
火灾全盛期	柴油	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

事故编码

@中新网：【成都大客车冲出公路致 38 人受伤】26 日上午，成都绕城高速成自泸匝道口处，一辆车身标有“中原旅游巴士”的大客车在行驶中冲出公路，致 38 人不同程度受伤。据参与救援的工作人员称，事发后他们迅速赶到现场救援，客车上有 38 名乘客，还有受伤被困者。“车上伤者已送往附近医院救治和检查，幸好车没有翻，否则后果很严重。”现场救援人员称，车子冲出公路落地后没有发生侧翻。

@云南网：【昆明一商业中心凌晨突发大火 保安死里逃生】6 月 26 日凌晨两点，喧嚣了一整天的城市终于安静了下来，忽然一声声消防警报声划破了寂静的夜空。位于昆明市青年路的一座商业中心突发大火，黑烟滚滚，火光冲天，旁边就是金鹰购物中心。接到报警的昆明市公安消防支队调集数十辆消防车火速赶往现场。经过一个多小时的扑救，现场明火全部扑灭，所幸无人员伤亡。

@新文化：【吉林梨树发生一起交通事故 4 人不幸遇难】6 月 26 日 2 时 44 分许，梨树县公安局交警大队接到报警称：在郭小公路 7 公里 850 米处有一辆轿车与一辆低速自卸货车相撞，轿车内有 4 人，但都无生命体征。接警后，副大队长陈靖带领民警立即赶赴现场。在途中勘查民警林海及时向县公安局指挥中心、县公安局交警大队大队长孙武进行汇报，并通知 120 急救中心和消防中队救援。到达事故现场后，民警第一时间与 120 救护人员和消防队员抢救伤者并破拆。120 救护车上的医生确认吉 CEP532

号牌轿车里4人已无任何生命体征。在现场勘查过程中，省、市、县相关部门领导高度重视，省公安厅交警总队处长袁力、四平市交警支队支队长陶永泉、梨树县公安局政委纪东岩、县政府和县安全局领导陆续到达现场，指导现场勘查、现场拆除、家属接待及后续事故处理等相关工作。

@合肥晚报：【安徽合肥一轿车撞断护栏坠桥4死1伤】6月26日凌晨3点多，一辆合肥牌照的奔驰轿车沿环湖大道由东向西行驶至深圳路右侧200米时，突然撞上路边的灯杆，随后撞击到桥边护栏翻到桥下。车内4人当场死亡，1人重伤。车辆在坠桥后起火燃烧。

@中新网：【四川美姑县遭遇暴雨袭击 房屋受损5人失踪】凉山州国土资源局报告称，26日凌晨4时左右，受强降雨影响美姑县佐戈依达乡八千洛村四组附近山体发生滑坡。经初步核实，滑坡涉及16户、79人，救援人员已找到1人，还有5人失踪。受灾害影响电力、通讯也中断，部分道路损毁。

@华龙网：【西双版纳重型货车撞上轿车致2死4伤】6月26日9时40分，一辆牌号为云F63915的重型货车由勐打线森林公园方向往景洪市区方向行驶，当车辆行驶到勐打线16公里+800米处，与对向行驶的云KK7931号小型汽车发生相撞，造成两车不同程度损坏、两人因抢救无效死亡、4人受伤的道路交通事故。事故发生后，景洪市公安局交警大队立即启动交通事故应急处置预案，开展进行事故现场勘察工作。

@中新网：【湖南大巴起火事故驾驶员等7人已被控制】据国家安监总局网站消息，6月26日10时20分左右，湖南郴州宜章县境内发生一起特别重大道路交通事故，造成35人死亡，13人受伤。目前，伤员救治和善后处理等工作正在有序进行，公安机关依法对驾驶员和有关企业责任人等7人进行了控制。

T1201606266