

灾害事故案例库信息

1. 事故名称：天津 12.1 重大火灾事故
- 2017 年 12 月 1 日 3 时 53 分，位于河西区友谊路 35 号的君谊大厦 1 号楼泰禾“金尊府”项目发生一起重大火灾事故。共造成 10 人死亡，5 人受伤，过火面积约 300 平方米，直接经济损失（不含事故罚款）约 2516.6 万元。
2. 灾害发生地的空间信息：位于天津市河西区友谊路 35 号君谊大厦 1 号楼泰禾“金尊府”。坐标是：N:39°05′23.11″ ,E:117°13′01.16″。
- 下图是灾害发生地的位置信息。



下图是灾害发生地和消防队的位置信息。



3. 事故发生原因：事故调查组根据有关专家现场勘验、视频分析、现场实验、技术鉴定结果，经综合分析认定：烟蒂等遗留火源引燃君谊大厦 1 号楼的泰禾“金尊府”项目 38 层消防电梯前室内存放的可燃物是造成事故发生的直接原因。
4. 救援阶段及所需救援物资（以表格形式呈现）

时期	主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行业、单位及其空间位置
消防防护	消防电梯前室内存放的可燃物	---	---

灭火救援阶段	木板 木条	消防用水 (fire water)、	泰禾金尊府 地址：天津市河西区友谊路 35 号 B 座(与平江道交汇处) 坐标： N:39°05'23.11" , E:117°13'01.16" 河西区公安消防支队体院北中队 地址：天津市河西区体院北道与环湖东路交叉口西 150 米 坐标： N:39°05'03.37" , E:117°11'56.40"
	瓦楞纸	消防用水	
	聚苯乙烯泡沫板	水基灭火器 (water base fire extinguisher)	
	珍珠棉	消防用水	
污染治理阶段	一氧化碳 二氧化碳	随自然风飘散，未采取人工治理措施	---
灾后重建阶段	---	建筑工人和建筑材料、心理专家（对受灾人员进行心理辅导）	---