

## 灾害事故案例库信息

1. 事故名称: **郑州市金水区西关虎屯新区“6·25”重大火灾事故**

2. 灾害发生地的空间信息: (从谷歌或百度所提供的遥感影像中截取包括灾害发生地在内方圆 10km 的空间范围, 并读取经纬度坐标。)

事发地示意图:



周边消防部门示意图



3. 事故发生原因：4 号楼 2 单元 1 层楼梯间用户接线箱内电气线路单相接地短路，引燃箱内存放的纸张等可燃物，是事故发生的直接原因。

4. 救援阶段及所需救援物资（以表格形式呈现）

时期		主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行业、单位及其空间位置
灭 火 救 援 阶 段	火灾初始 增长期	接线箱电线短路、纸张等可燃物	消防用水	河南省郑州市消防支队特勤二中队 地点：河南省郑州市金水区花园路与国基路交叉口向西 500 米路北 N34°49'16.12" E113°40'23.07"
	火灾全盛期	可燃物 大量有毒烟气 高温	防腐工作服、消防水带、防护服、空气呼吸器、防护头盔、担架等	郑州市公安消防支队经五路中队 地点：河南省郑州市金水区纬五路与经五路交叉口西北 50 米 N34°46'25.15" E113°40'39.40"
	火灾熄灭期	---	---	