

## 灾害事故案例库信息

1. 事故名称：屯昌县“9·24”较大道路交通事故

2. 灾害发生地的空间信息：（从谷歌或百度所提供的遥感影像中截取包括灾害发生地在内方圆 10km 的空间范围，并读取经纬度坐标。）

事发地示意图：



交通管理部门示意图



3. 事故发生原因：根据《屯昌县“9·24”较大道路交通事故调查报告》认定，肇事司机驾驶制动不合格的中型自卸货车，严重超载，在长距离下坡且急弯路段时操作不当，因制动力不足造成车辆失控后，偏左占道，与对向正常行驶的大型客车相撞。撞击时客车乘客大部分未系安全带，造成事故伤亡后果。

4. 救援阶段及所需救援物资（以表格形式呈现）

时期	主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行业、单位及其空间位置
车辆行驶	中型自卸货车制动不合格；违规私自改装车辆，加大装载量；严重超载；大型客车乘客大部分未系安全带；事故发生路段的交通标志标线不完善；交通监管不到位	企业日常监督管理，安全培训教育	海南琼中茅迪矿业有限公司 地址：海南省琼中县乌石农场福山村 坐标： 9°08'52.11"N,109°53'56.67"E (乌石农场坐标) 屯昌县交通运输管理所 地址：海南省屯昌县昌盛二路 27 号 坐标： 19°22'0.76"N,110°05'57.28"E
事故发生	长距离下坡且急弯路段时操作不当，超速行驶	运输企业安全管理工作；GPS 监控平台，预警提醒	江西省宇晨汽运有限公司
事故防范与整改措施	（一）开展货车非法改装问题专项整治。 （二）全面加大货车超限超载的整治力度。 （三）加强道路安全隐患整治，提高安全行车条件。		

《屯昌县“9·24”较大道路交通事故调查报告》

[http://ajj.hainan.gov.cn/xxgk/sgdcbg/201901/t20190114\\_2226876.html](http://ajj.hainan.gov.cn/xxgk/sgdcbg/201901/t20190114_2226876.html)