


灾害事故案例库信息

1. 事故名称：江苏盐城化工厂爆炸事故

2. 灾害发生地的空间信息

事发地示意图：



周边消防部门示意图

(周边 5000m 未能在地图上定位到消防部门，均为消防器材公司，盐城市消防支队距事发地点 116.6km)



3. 事故发生原因：此次发生爆炸的是江苏天嘉宜化工有限工厂内一处生产装置，爆炸物质为苯。(原因尚不明确)

据悉，国家安全监管总局组织督导组于 2018 年 1 月对江苏省盐城等 5 市危险化学品安全生产工作进行了督查，其中江苏天嘉宜化工有限公司含隐患 13 项，包括生产装置操作规程不完善，缺少苯罐区操作规程和工艺技术指标；无巡回检查制度，对巡检没有具体要求；苯、甲醇装卸现场无防泄漏应急处置措施、充装点距离泵区近，现场洗眼器损坏且无水等。

4. 救援阶段及所需救援物资（以表格形式呈现）

时期		主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行业、单位及其空间位置
灾前		苯	干粉灭火器, 防毒面具, 防护服等。	—
火灾救援阶段	火灾初始增长期	苯	干粉灭火器, 防毒面具, 防护服等。	江苏省盐城市消防救援支队 33°22'26.58"N,120°14'50.38"E
	火灾全盛期	苯		
	火灾熄灭期	---	---	
污染治理阶段		苯, 对苯二胺等有毒物质		

(非官方数据来源)