

## 灾害事故案例库信息

1. 事故名称：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗银漫矿业“2·23”井下重大运输安全事故

2. 灾害发生地的空间信息：

事发地示意图：



周边消防部门示意图（30 公里内）



3. 事故发生原因：事故直接原因是外包工程施工单位温州建设集团有限公司矿山工程有限公司西乌珠穆沁旗分公司违法违规使用非法改装车辆向井下运输人员且严重超载，在行驶过程中制动器失灵，车辆失控，引发事故。事发车辆采用国家明令井下禁止使用的干式制动器，且未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志。

4. 救援阶段及所需救援物资（以表格形式呈现）

时期	主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行业、单位及其空间位置
救援阶段	井下巷道	切割设备、起重设备	消防部队、 锡林郭勒盟医院 地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市那达幕街 9 号 N43°56′13.23″ E116°04′54.95″ 锡林郭勒盟蒙医医院 地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市天津路 N43°55′45.25″ E116°04′40.07″
灾后重建阶段	---	建筑工人和建筑材料（复建房屋）、社会志愿者（对受灾人员进行生活辅助及心理疏导）	“2·23”事故应急处置指挥部