

Ejemplo Norman y lise


Controlador diseñado por transformación

Andrés Camilo Patiño Ariza - 2021005105

$$0.5\% = 20.8\%$$

$$T_s = 4s$$

$$G(s) = \frac{(s+4)}{(s+1)(s+2)(s+5)}$$



$$Z^o = A_z Z + B_z U = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} Z + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} U$$

$$y = C_z Z = [-1 \quad 1 \quad 0]$$

La matriz de controlabilidad es evaluada como

$$C_{Mz} = [B_z \quad A_z B_z \quad A_z^2 B_z] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dado que $|C_{Mz}| = -2$ el sistema es controlable. Ahora convertimos el sistema a variables de fase primero encontrando la ecuación característica

$$\det(sI - A) = s^2 + 8s^2 + 17s + 10 = 0$$

$$\dot{X} = A \cdot X + B \cdot u = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -17 & -8 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} X$$

La ecuación de salida usando los coeficientes del numerador de la planta, C_m para el sistema en variables de fase es

$$C_m x = \begin{bmatrix} B \cdot x & A \cdot B \cdot x & A^2 \cdot B \cdot x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -8 \\ 1 & -8 & 47 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$P = C_m^{-1} C_m x^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 10 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

Ahora diseñamos el controlador usando la representación de variable de fase y usando la matriz P transformamos el diseño a la representación original

Para 0.5% 20,8% $\times 0$ y $T_s = 4s$

El factor de la ecuación característica en lazo cerrado es $s^2 + 2s + 5$

El cero se encuentra en $s = -4$

$$D(s) = (s + 4)(s^2 + 2s + 5) = s^3 + 6s^2 + 13s + 20 = 0$$

La ecuación de estados para la forma de fase en retroalimentación es

$$\dot{x} = (A_x - B_x k_x) x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -(10+k_1) & -(8+k_2) & -(17+k_3) \end{bmatrix} x$$

$$y = [4 \ 1 \ 0] x$$

La ecuación característica es

$$\det(sI - (A_x - B_x k_x)) = s^3 + (8+k_2)s^2 + (17+k_3)s + (10+k_1) = 0$$


Vemos que

$$k_x = [k_1 \ k_2 \ k_3] = [10 \ -4 \ -2]$$

Podemos transformar el controlador de vuelta al original

$$k_z = k_x P^{-1} = [-20 \ 10 \ -2]$$

El diagrama final es



Verificamos el diseño

$$\dot{z} = (A_z - B_z k_z) z + B_z v = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 20 & -10 & 1 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} v$$

$$y = [-1 \ 1 \ 0] z$$

$$T(s) = \frac{(s+4)}{s^3 + 6s^2 + 13s + 20} = \frac{1}{s^2 + 2s + 5}$$

Simulando vemos que se cumplen los requisitos establecidos

