

## Testprotokoll 17.12.2014

Verwendete Hardware: GEME 4 mit Festo 7 als Band 1 und GEME 3 mit Festo 1 als Band 2.  
Folgende Abnahmetests wurden durchgeführt:

- TG00 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TG01 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TG02 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TG03 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TG04 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TG05 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TG06 : Wurde erfolgreich bestanden.
  
- TF01 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TF02 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TF03 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TF04: Wurde erfolgreich bestanden.
- TF05 : Wurde nicht erfolgreich bestanden. Nach Entfernen eines Pucks aus der Rutsche, ging das schnelle Blinken nicht in ein langsames über.
- TF06 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TF07 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TF08 : Wurde nicht erfolgreich bestanden. Die Anlage hat den Normalbetrieb fortgesetzt und das hinzugefügte Werkstück nicht als Fehler angezeigt.
- TF09 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TF10 : Wurde erfolgreich bestanden.
- TF11 : Wurde erfolgreich bestanden.