


پلاسش یک



برای یافتن  $GM$ ، باید فرکانس گذر فاز ( $\omega$ ) را بدست آوریم. برای این کار باید زاویه تابع تبدیل حلقه باز را برابر  $180^\circ$  قرار دهیم.

$$G(s) = K \frac{e^{-sT}}{s} \rightarrow G(j\omega) = \frac{K e^{-jT\omega}}{j\omega} \rightarrow \angle G(j\omega) = -T\omega - 90 = -180 \Rightarrow$$

$$-T\omega = -90 \rightarrow T\omega = 90 \rightarrow \left( \omega = \frac{90}{T} \right) = \frac{\pi}{2T}$$

$$|G(j\omega)| \Big|_{\omega = \frac{\pi}{2T}} = \left| \frac{K e^{-jT \frac{\pi}{2T}}}{j \times \frac{\pi}{2T}} \right| = \left| \frac{K e^{-j\frac{\pi}{2}}}{j \times \frac{\pi}{2T}} \right| = \left| \frac{K e^{-j\frac{\pi}{2}}}{j \times \frac{\pi}{2T}} \right| = \frac{K}{\frac{\pi}{2T}} = \frac{2KT}{\pi}$$

$$GM = -20 \log |G(j\omega)| = -20 \log \frac{2KT}{\pi}$$

برای یافتن  $PM$ ، باید فرکانس گذر بهره ( $\omega_c$ ) را بدست آوریم. برای این کار اندازه تابع تبدیل حلقه باز را برابر یک قرار می دهیم.

$$|G(j\omega)| = 1 \rightarrow \frac{K}{\omega} = 1 \rightarrow \omega_c = K$$

$$PM = -T\omega - 90 + 180 \xrightarrow{\omega = \omega_c} PM = -KT + 90 \quad \text{یا} \quad PM = -KT + \frac{\pi}{2}$$

سیستم در صورتی پایدار است که حاشیه فاز و بهره آن مقدار مثبت داشته باشند:

$$GM > 0 \rightarrow -20 \log \frac{2KT}{\pi} > 0 \rightarrow \frac{2KT}{\pi} < 1 \rightarrow 0 < K < \frac{\pi}{2T} \quad \textcircled{I}$$


$$PM > 0 \rightarrow -KT + \frac{\pi}{2} > 0 \rightarrow KT < \frac{\pi}{2} \rightarrow K < \frac{\pi}{2T} \quad \textcircled{II}$$

$$0 < K < \frac{\pi}{2T} \leftarrow \text{پس سیستم از این } K < \frac{\pi}{2T} \text{ یا } 0 < KT < \frac{\pi}{2} \text{ پایدار می باشد.}$$

① و ②

$$K=2 \rightarrow PM=45^\circ$$

پرسش (۴)



$$G(s) = \frac{K(s+2)}{s^2}$$

برای دست آوردن PM، باید اندازه تابع  $G(s)$  را برابر یک قرار دهیم و فرکانس گذر ببرد را بدست آوریم.


$$G(j\omega) = \frac{K(j\omega+2)}{(j\omega)^2} = \frac{K(j\omega+2)}{-\omega^2} \rightarrow |G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{\omega^2+4}}{\omega^2} = 1 \quad \textcircled{I}$$

$$\arctan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) - 0 + 180 = 45 \rightarrow \arctan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = -135 \rightarrow \frac{\omega_c}{2} = 1 \rightarrow \boxed{\omega_c = 2}$$

$$\textcircled{I} \rightarrow \frac{K\sqrt{4+4}}{4} = \frac{K\sqrt{8}}{4} = 1 \rightarrow K = \frac{4}{\sqrt{2}} \Rightarrow \boxed{K = \sqrt{2}}$$





پرسشی ده : (T=2)





$$G(s) = \frac{5(s+1)e^{-2s}}{(s+1)s} \xrightarrow{\text{ادام}} \frac{5(s+1)}{s(s+1)} (G(s) - \sin(2\omega) - \cos(2\omega))$$

می دایم  $|e^{-Ts}|$  برابر یکی باشد و چون ما نمودار را باید رسم می کنیم (و  $10 \log 1 = 0$ ) بنابراین سیستم تأخیر در اندازه تأخیری نداشته اما این سیستم تأخیر روی فاز تأثیر قابل توجهی دارد. به طوری که به صورت یک خط با شیب  $[-T\omega]$  در نمودار فازی بود ظاهر می شود پس در فرکانس های خیلی کم، در فاز کلی سیستم تأخیر ندارد اما زمانی که  $\omega$  میل کند تأخیر زیادی را روی فاز سیستم خواهد گذاشت تا جایی که می تواند یک سیستم بایدار را ناپایدار کند. برای رسم نمودار بود (سیستم)  $G(s)$  ابتدا نمودار بود  $G_p(s) = \frac{5(s+1)}{s(s+1)}$  را رسم و سپس از روی آن، نمودار بود  $G(s)$  را ترسیم خواهیم کرد. (  $20 \log 5 = 14$  )



• نمودار بود  $G_p(s) = \frac{5(s+1)}{s(s+1)}$


با توجه به توضیحات قبل، نمودار بود  $G(s) = \frac{5(s+1)e^{-2s}}{(s+1)s}$  را رسم می کنیم.



در واقعاً همان نمودار اندازه تابع  $G(s)$  می باشد

• نمودار بود  $G(s) = \frac{5(s+1)e^{-2s}}{s(s+1)}$

تأخیر بیش تأخیر بر فاز از حسب درج:  $-2 \times \omega \times \frac{180}{\pi}$



$$T=2s$$

$$G(s) = \frac{\Delta(s+1)e^{-2s}}{s(\Delta s+1)}$$

برای محاسبه GM و فید باز  $G(s)$  را برابر ۱۸۰ - درجه قرار بدهیم تا فرکانس گذر باز  $(\omega_p)$  را محاسبه کنیم و بعد از آن با جایگذاری مقدار GM رابطه سی آوریم.

$$G(j\omega) = \frac{\Delta(j\omega+1)e^{-j2\omega}}{j\omega(j\Delta\omega+1)} \rightarrow \angle G(j\omega) = \arctan(\omega) - 2\omega - (90 + \arctan(\Delta\omega)) = -180$$

$$\rightarrow \arctan(\omega) - \arctan(\Delta\omega) - 2\omega = -90$$

$$\omega_p = 0.421$$

محاسبه به کمک نرم افزار:

$$|G(j\omega_p)| = \left| \frac{\Delta(j0.421+1)e^{-j2(0.421)}}{j0.421(j\Delta(0.421)+1)} \right| = \frac{\Delta \sqrt{(0.421)^2+1} \times 1}{0.421 (\sqrt{(\Delta \cdot 0.421)^2+1})} \approx \Delta/53$$

$$GM = -20 \log |G(j\omega_p)| \rightarrow GM = -20 \log \Delta/53 \rightarrow GM = -14/18 \Delta < 0$$

برای محاسبه PM، فید افاز به تبدیل حلقه باز سیستم را برابر یک قرار دهیم تا فرکانس گذر بهره  $(\omega_c)$  را محاسبه و بعد از جایگذاری مقدار PM رابطه سی آوریم.

$$|G(j\omega)| = \frac{\Delta \sqrt{\omega^2+1} \times 1}{\omega (\sqrt{(\Delta\omega)^2+1})} = 1 \xrightarrow{\text{به کمک نرم افزار}} \omega_c = 1.241$$



ادامه بر سیستم دوم:

$$PM = \arctan(w) - 2w - 90 - \arctan(5w) \Big|_{w=110}^{w=110} \Rightarrow PM = \arctan(1,241) - 2(1,241) \times \frac{110}{\pi} - 90 - \arctan(5,81,241) + 110 \Rightarrow PM = 51,58 - 144,5 - 90 - 10,49 + 110 = -13,91 < 0$$

با توجه به این که هم  $PM$  و هم  $GM$  منفی شده، بنابراین می توان گفت سیستم ناپایدار می باشد.

$$GH(s) = \frac{\epsilon a^2}{(s+a)^2}$$

پرسش چهارم)

برای محاسبه  $GM$  باید فاز سیستم رو برابر  $180$  قرار بدیم و با بدست آوردن فرکانس گذر فاز  $(\omega_p)$  و جایگزینی مقدار حدی در آن بدست آوریم.

$$G(j\omega) = \frac{\epsilon a^2}{(j\omega+a)^2} \rightarrow \angle G(j\omega) = 0 - 2\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) = -180 \rightarrow \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) = 90$$

$$\rightarrow \frac{\omega}{a} = \infty \Rightarrow \omega_p = \infty \rightarrow \text{بنابراین سیستم حدیه (GM) ندارد.}$$

$$\omega_p = \infty \rightarrow GM = \infty \text{ (رافضه نمی کند)}$$

برای محاسبه  $PM$  باید اندازه تابع تبدیل سیستم را برابر یک  $(0dB)$  قرار دهیم و با بدست آوردن فرکانس گذر بهره  $(\omega_c)$  و جایگزینی مقدار حد فاز را بدست آوریم.

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{\epsilon a^2}{- \omega^2 + j2a\omega + a^2} \right| = \frac{\epsilon a^2}{\sqrt{(a^2 - \omega^2)^2 + 4a^2\omega^2}} = 1 \rightarrow \epsilon a^2 = \sqrt{(a^2 - \omega^2)^2 + 4a^2\omega^2} \rightarrow$$

$$\epsilon a^2 = \sqrt{a^4 + \omega^4 - 2a^2\omega^2 + 4a^2\omega^2} = \sqrt{a^4 + 2a^2\omega^2 + \omega^4} \Rightarrow \epsilon a^2 = \sqrt{(a^2 + \omega^2)^2} \Rightarrow \epsilon a^2 = a^2 + \omega^2 \Rightarrow \omega^2 = \epsilon a^2 \Rightarrow \omega_c = \sqrt{\epsilon a^2}$$

$$\rightarrow PM = 0 - 2\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) \Big|_{\omega=\omega_c} = 0 - 2\arctan\left(\frac{\sqrt{\epsilon a^2}}{a}\right) + 110 \Rightarrow -2 \times 45 + 110 = 90 \Rightarrow PM > 0$$

$PM = 90$

سیستم، ماطر حاشیه بهره بزرگ و  $PM > 0$  پایدار است.