

$$G(s) = \frac{K(s+a)}{(s+b)(s+2)^2(s+4)}$$

برای یافتن این رابطه می‌توان از محاسبه رابدهای رات - هر ویتز استفاده نمود.
می‌دانیم در صورتی باید رخ خواهد بود که ستون اول این جدول تغییر علامت
نداشته باشد. برای این کار ابتدا محاسبه مشخصه را بدست می‌آوریم:

$$\frac{G(s)}{1+KG(s)} = \frac{\frac{s+a}{(s+b)(s+2)^2(s+4)}}{1 + \frac{K(s+a)}{(s+b)(s+2)^2(s+4)}} = \frac{(s+a)}{(s+b)(s+2)^2(s+4) + K(s+a)}$$

$$\Delta = (s+b)(s^2+4s+4)(s+2) + Ks + Ka = 0 \Rightarrow (s^2+(4+b)s+4b)(s^2+4s+4) + Ks + Ka = 0$$

$$s^4 + 4s^3 + 4s^2 + (4+b)s^3 + 4(4+b)s^2 + 4bs^2 + 14bs + 14b + Ks + Ka = 0 \Rightarrow$$

$$\Delta = s^4 + (4+b)s^3 + (14+K+4b)s^2 + (14b+Ka)s + 14b + Ka = 0$$

s^4	1	$4+b$	$14b+Ka$
s^3	$4+b$	$14+K+4b$	0
s^2	$\begin{vmatrix} 4+b & 14b+Ka \\ 1 & 4+b \end{vmatrix} = \frac{14b^2+44b+144-K}{4+b} = A_1$	$14b+Ka$	0
s^1	$\begin{vmatrix} 14b^2+44b+144-K & 14b+Ka \\ 4+b & 14+K+4b \end{vmatrix} = \frac{A_2}{A_1} = A_2$	0	0
s^0	$\begin{vmatrix} A_2 & 0 \\ A_1 & 14b+Ka \end{vmatrix} = 14b+Ka$	0	0

$$A_2 = (4(14b+Ka) - (14b^2+44b+144-K)(4+b)) / (4+b)$$

$$A_2 = \{ \dots \} / (4+b)$$

برای بررسی پایداری باید همی داده‌های ستون اول مثبت باشند:

$$4+b > 0 \Rightarrow b > -4 \quad (1)$$

$$A_2 > 0 \quad (2)$$

$$14b^2+44b+144-K > 0 \Rightarrow K < 14b^2+44b+144 \quad (3)$$

$$14b+Ka > 0 \quad (4)$$

از اشتراک موارد بالا محدود ک به دست خواهد آمد.

2) $K > 0$ زاویه مربوط به آن $(2K+1)\pi$ می باشد.

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s^3 + 4s^2 + 5s}$$

$$G_1(s) = \frac{s+1}{s(s^2 + 4s + 5)}$$

$$\begin{aligned} s^2 + 4s + 5 &= 0 \\ s &= \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2} = -2 \pm j \end{aligned}$$

گام اول: تعیین نقاط ابتدایی و انتهایی


$K=0 \Rightarrow s=0$ و $-2 \pm j$
نقاط ابتدایی

$K \rightarrow \pm \infty \Rightarrow s=-1$
نقطه انتهایی

گام دوم: تعیین تعداد شاخه ها: 2 branch $\rightarrow \infty$

گام سوم: تعیین تقارن نسبت به محور حقیقی

گام چهارم: برای $K \rightarrow \pm \infty$ ، شاخه ها به سمت محورهای مجانب خواهند شد.
زاویه محورهای مجانب در RL :



$$\frac{(2K+1)\pi}{n-m} = \frac{(2K+1)\pi}{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\pi}{2} \\ \frac{3\pi}{2} \end{array} \right.$$


زاویه محورهای مجانب در CRL :

$$\frac{2K\pi}{n-m} = \frac{2K\pi}{2} = K\pi \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ \pi \end{array} \right.$$

$6 = \frac{0 - 2 + j - 2 - j}{2} = -1/0$

چون $n-m=2$ می باشد پس 2 مجانب در RL و 2 مجانب در CRL خواهیم داشت.
محله خود را با نام دارد نقطه $1/0$ - اتفاق می افتد.
گام پنجم: تعیین RL و CRL :

RL : —
 CRL : ---



گام ششم: نقاط جدایی شاخه ها

$$\frac{\partial G(s)}{\partial s} = 0 \rightarrow \frac{s^3 + 4s^2 + 5s - (s+1)(3s^2 + 8s + 5)}{(s^3 + 4s^2 + 5s)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{s^3 + 4s^2 + 5s - (3s^3 + 8s^2 + 5s + 3s^2 + 8s + 5)}{(s^3 + 4s^2 + 5s)^2} = 0 \Rightarrow -2s^3 - 7s^2 - 8s - 5 = 0$$

$$\Rightarrow 2s^3 + 7s^2 + 8s + 5 = 0 \rightarrow s_1 = -2/197629, s_2 = -0/4517, s_3 = 0/18402$$

تکین ندارد $L[s_1] = -2/2$

فقط مقدار حقیقی قابل قبول است. پس محل جدایی شاخه ها در $s_1 = -2/197629$ اتفاق خواهد افتاد

گام هفتم: پیدا کردن زاویه خروج از محدوده زاویه های کوه هوشی:


$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3}) = (2K+1)\pi \Rightarrow 0 - (\theta_{p_1} + 153.43^\circ - 153.43^\circ) = -\pi \Rightarrow \theta_{p_1} = \pi$$

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3}) = (2K+1)\pi \Rightarrow 153.43^\circ - (153.43^\circ + \theta_{p_2} + 90^\circ) = -\pi \Rightarrow -\theta_{p_2} = -71.57^\circ \Rightarrow \theta_{p_2} = 71.57^\circ$$

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3}) = (2K+1)\pi \Rightarrow -135^\circ - (-153.43^\circ - 90^\circ + \theta_{p_3}) = -\pi \Rightarrow \theta_{p_3} = 211.43^\circ - 71.57^\circ$$

در بالا زاویه خروج از تک نقطه قطب ها مناسب نیست.

زاویه ورودی صفر: $\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3}) = \pi \Rightarrow \theta_{z_1} - (\pi + 180^\circ + 180^\circ + 180^\circ) = -\pi \Rightarrow \theta_{z_1} = 0$



$$s(s+0)(s+4)(s^2+2s+2) + K(s+3) = 0$$

$$\frac{G(s)}{1+KG(s)}$$

۳

$$1 + KG(s) = s(s+0)(s+4)(s^2+2s+2) + K(s+3) \Rightarrow$$

الف

$$1 + KG(s) = 1 + \frac{K(s+3)}{s(s+0)(s+4)(s^2+2s+2)} \Rightarrow G(s) = \frac{s+3}{s(s+0)(s+4)(s^2+2s+2)}$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{s+3}{s(s+0)(s+4)(s^2+2s+2)} = \frac{s+3}{s^5 + 13s^4 + 54s^3 + 12s^2 + 4s}$$

گام اول: تعیین نقاط ابتدایی و انتهایی:


$K=0 \rightarrow s = 0, -0.5, -4, -1 \pm j$
نقاط ابتدایی

$K \rightarrow \pm\infty \Rightarrow s = -3$
نقطه انتهایی

4 branch $\rightarrow \infty$

گام دوم: تعیین تعداد ادغام:

گام سوم: فقط نسبت به محور حقیقی متعادل است.



گام چهارم: به ازای $K \rightarrow \pm\infty$ ، تکانه ها به سمت محورهای مجانب خواهد شد.

- زاویه محورهای مجانب در RL:

$$\frac{(p-k+1)\pi}{n-m} = \frac{(p-k+1)\pi}{4} = \begin{cases} \frac{\pi}{4} & \frac{3\pi}{4} \\ \frac{5\pi}{4} & \frac{7\pi}{4} \end{cases}$$


- زاویه محورهای مجانب در CR:

$$\frac{p-k\pi}{n-m} = \frac{p-k\pi}{4} = \frac{k\pi}{4} = \begin{cases} 0 & \frac{\pi}{4} \\ \pi & \frac{3\pi}{4} \end{cases}$$

چون $n-m=4$ است پس ۴ مجانب در RL و ۴ مجانب در CR خواهد داشت.

$$b = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} \Rightarrow b = \frac{0-0-2-1+8-1-8-(-3)}{5} = \frac{-10}{5} = -2 \Rightarrow \boxed{b = -2}$$

RL: —
CRL: ---



گام پنجم: تعیین CRL و RL:

$$\frac{\partial G(s)}{\partial s} = 0 \Rightarrow \frac{s^5 + 13s^4 + 54s^3 + 14s^2 + 40s - (s+3)(s^4 + 5s^3 + 14s^2 + 14s + 40)}{(s^5 + 13s^4 + 54s^3 + 14s^2 + 40s)^2} = 0$$

$$\Rightarrow +s^5 + 54s^4 + 24s^3 + 54s^2 + 492s + 180 = 0$$

$$s_1 = -0.040573 \quad s_{2,3} = -3.33 \pm 1.204j \quad s_{4,5} = -0.404 \pm 0.448j$$

چون $s_1 = -0.040573$ حقیقی است پس فقط این قابل قبول است و بنابراین محل جدایش شانه هائیز در همین نقطه رقم خواهد خورد.

گام هفتم: پیدا کردن زاویه خروج از قطب ها:

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3} + \theta_{p_4} + \theta_{p_5}) = (2k+1)\pi \Rightarrow 0 - (\theta_{p_1} + 135 - 135 + 0 + 0) = -\pi \Rightarrow \theta_{p_1} = \pi$$

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3} + \theta_{p_4} + \theta_{p_5}) = (2k+1)\pi \Rightarrow 24.54 - (135 + \theta_{p_2} + 90 + 14.04 + 11.31) = -\pi \Rightarrow \theta_{p_2} = 312.21 \text{ یا } -47.79$$


$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3} + \theta_{p_4} + \theta_{p_5}) = (2k+1)\pi \Rightarrow -24.54 - (-135 - 90 + \theta_{p_3} - 14.04 - 11.31) = -\pi \Rightarrow \theta_{p_3} = -312.21 \text{ یا } 47.79$$

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3} + \theta_{p_4} + \theta_{p_5}) = (2k+1)\pi \Rightarrow 180 - (180 + 14.04 - 14.04 + \theta_{p_4} + 0) = -\pi \Rightarrow \theta_{p_4} = \pi$$


$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3} + \theta_{p_4} + \theta_{p_5}) = (2k+1)\pi \Rightarrow 180 - (180 + 11.31 - 11.31 + 180 + \theta_{p_5}) = -\pi \Rightarrow \theta_{p_5} = 0$$

زاویه ورود به صفر:

$$\theta_{z_1} - (\theta_{p_1} + \theta_{p_2} + \theta_{p_3} + \theta_{p_4} + \theta_{p_5}) = (2k+1)\pi \Rightarrow \theta_{z_1} - (180 + 24.54 - 24.54 + 0 + 0) = +\pi \Rightarrow \theta_{z_1} = 340 \text{ یا } 20$$



* با تعیین محال مستقیم و ترسیم جدول رات - هر دقت
می توانیم محل برخورد شانه ها را با دقت زیاد
کنیم.



قطب‌های سیستم : $0, -2, -3$
 صفرهای سیستم : -1

با توجه به شکل مایه که زاویه خروج از قطب -2 برابر صفر می باشد و به سمت صفر حرکت می کند پس در بازه $(-2, -1)$ و RL وجود دارد بنابراین در مبدأ دو قطب صفر خواهیم داشت


همچنین با توجه به ورودی فرضی مقدار $n=11$ می تواند لا باشد چه اگر در این صورت مایه ها در دامنه $\frac{1}{s^2}$ و (RL) دو ج (CRL) قرار می گیرند، بنابراین تعداد بیشترین قطب خواهیم داشت که با توجه به بازه $(-2, -1)$ تعداد قطب‌های صفر آن نیز مرتبه خروج خواهد بود.

$$G(s) = \frac{(s+1)}{(s+0)(s+2)s^2}$$

$$L(s) = K G(s) = \frac{K(s+1)}{(s+0)(s+2)s^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \times \frac{1}{1+L(s)} \times \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 L(s)}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s) \Rightarrow$$



$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \frac{K(s+1)}{s(s+0)(s+2)} = \frac{K}{10}$$

چون سوال $\Rightarrow e_{ss} = \frac{1}{K_a} = 0.1 \Rightarrow \frac{10}{K} = 0.1 \Rightarrow K = 100$


۵ حل این بخش در مطلب انجام شده و تمامی کدها و تصاویر و تحلیل‌ها در فایل LaTeX میزبان شده است.

$$\zeta = 0.45$$

$$K_V = 10$$

-4

$$G(s) = \frac{0.12}{s(s+1)}$$



$$H(s) = \frac{KG(s)}{1+KG(s)} = \frac{0.12K}{s(s+1)+0.12K}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{0.12K}{s^2 + s + 0.12K}$$

مقایسه کنیم $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$

مخرج رابطه $H(s)$ را با عبارت $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ مقایسه کنیم.

$$2\zeta\omega_n = 1 \xrightarrow{\zeta=0.45} \omega_n = \frac{1}{0.9} \Rightarrow \omega_n = \frac{10}{9} \quad , \quad 0.12K = \omega_n^2 \Rightarrow K = 4.17$$

$$K_V = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{0.12 \times K}{s+1} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1.234}{s+1} = 1.234$$

مطلوب صورت سوال نیست

$L(s) = KG(s)$

$$\frac{K_V \text{ مطلوب}}{K_V \text{ فعلی}} = \frac{z}{p} \Rightarrow \frac{10}{1.234} = \frac{z}{p} \Rightarrow \frac{z}{p} = 8.11 \approx 8 \Rightarrow z = 8p \quad \textcircled{I}$$

$$K_V \text{ (مطلوب)} : \lim_{s \rightarrow 0} sL(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1.234}{s(s+1)} \times \frac{s+z}{s+p} = 1.234 \frac{z}{p} \quad \textcircled{II}$$

حال اگر نسبت \textcircled{I} برقرار باشد در رابطه \textcircled{II} جایگزین می کنیم، همان $K_V = 10$ بدست خواهد آمد که مطلوب سوال است.

* می دانیم صفر و قطب در کنترلر پس فاصله نزدیک به مبدا \bar{s} دارند تا بقیه رفتار سیستم به هم نریزد :

$$\text{if } z = \frac{1}{125} \Rightarrow p = \frac{1}{1000}$$

$$C(s) = 4.17 \frac{s+0.001}{s+0.001}$$