


$$\% M_p = 11\% \quad K = 2$$

(۱) خطای پایداری بیشتر شود

(برای حل از طراحی جبران ساز
بسیار استفاده می کنیم.)

$$G(s) = K \frac{s+1}{s(s+3)} \quad \beta > 1$$

$$\% M_p = 100 e^{-\frac{2\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 11 \Rightarrow e^{-\frac{2\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.11 \xrightarrow{\ln} -\frac{2\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \ln(0.11) = -2.21$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2.21}{\pi} \approx 0.7 \Rightarrow \zeta = 0.7 \sqrt{1-\zeta^2} \xrightarrow{\text{توان ۲}} \zeta^2 = 0.49 (1-\zeta^2)$$

$$\Rightarrow \zeta^2 + 0.49 \zeta^2 = 0.49 \Rightarrow \zeta^2 = \frac{0.49}{1.49} \quad \zeta = 0.57 \quad \checkmark$$

$$\zeta = \frac{PM}{100} \Rightarrow PM = 57^\circ$$

$$\text{if } K=2 \rightarrow G(s) = 2 \times \frac{\frac{5}{s^2+2s}}{1 + \frac{5}{s^2+2s}} \times \frac{1}{s(s+3)} = \frac{10}{(s^2+2s+5)(s+3)s}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10}{(s^2+2s+5)(s+3)} = \frac{10}{5 \times 3} = \frac{2}{3}$$

الگوریتم طراحی

۱- یافتن K

$$K = \frac{\hat{K}_v}{K_v} = 3$$

$$\hookrightarrow \hat{K}_v = 3 \times \frac{2}{3} = 2$$

$$G_1(s) = K G(s) = \frac{20}{s(s+3)(s^2+2s+5)} \rightarrow G_1(j\omega) = \frac{20}{j\omega(j\omega+3)(- \omega^2 + 5 + j2\omega)} \quad -2$$

۳- یافتن زکاتس گذر بهره جدید: $\hat{\omega}_n$

$$|G_1(j\omega)| = 1 \rightarrow \frac{20}{\hat{\omega}_n (\sqrt{9 + \hat{\omega}_n^2}) (\sqrt{4\hat{\omega}_n^2 + (5 - \hat{\omega}_n^2)^2})} = 1 \quad \hat{\omega}_n = 4.15183 \approx 4.1$$

حداکثر کمترین نرم افزار

$$\angle G(j\omega) = 0 - 90 - \tan^{-1}\left(\frac{\hat{\omega}_n}{3}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{2\hat{\omega}_n}{5 - \hat{\omega}_n^2}\right) = -109.03^\circ$$

این روش برای سیستم های پیچیده استفاده می شود.

با فرض این که $P_M = 57^\circ$ ، حد بهره مطلوب باشد، رابطه کوثرای می‌توانیم کم: ω

$$\angle G_1(j\omega) = -180 + 57 + 12 \Rightarrow -90 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{4}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{2\omega}{5-\omega^2}\right) = -111$$

$$\Rightarrow \hat{\omega}_g = 0.1549$$

$$\begin{cases} \hat{\omega}_{g1} = 4/1 \\ \hat{\omega}_{g2} = 0.1549 \end{cases}$$

$$\frac{\hat{\omega}_g}{10} < \frac{1}{T} < \frac{\hat{\omega}_g}{2}$$

$$\hat{\omega}_{g1} = 4/1 \Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{\hat{\omega}_g}{10} \Rightarrow T = 2.5$$

$$\hat{\omega}_{g2} = 0.1549 \Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{\hat{\omega}_g}{10} \Rightarrow T = 11.32$$

(۴) انتخاب T

$$-20 \log \beta + |G_1(j\hat{\omega}_g)|_{\omega=0} = 0 \Rightarrow$$

(۵) انتخاب β :

$$\text{if } \hat{\omega}_g = 4/1 \Rightarrow |G_1(j\hat{\omega}_g)| = 1 \Rightarrow -20 \log \beta = 0 \Rightarrow \beta = 1$$

β باید بزرگتر از 1 باشد، پس این رد می‌شود.

$$\text{if } \hat{\omega}_g = 0.1549 \Rightarrow |G_1(j\hat{\omega}_g)| = \frac{30}{\hat{\omega}_g \sqrt{(1+\hat{\omega}_g^2)} \sqrt{(4\hat{\omega}_g^2 + (5-\hat{\omega}_g^2)^2)}} = 37.33$$

$$-20 \log \beta + 20 \log |G_1(j\hat{\omega}_g)| = 0 \Rightarrow 20 \log \beta = 20 \log |G_1(j\hat{\omega}_g)| \Rightarrow \beta = |G_1(j\hat{\omega}_g)|$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta = 37.33}$$

$$C(s) = K \frac{Ts+1}{\beta Ts+1} = 30 \frac{11.32s+1}{413.19s+1}$$

(۶) حاشیه بهره سیستم و پاسخ فرکانس آن را بررسی می‌کنیم.

$$30 \frac{11.32s+1}{413.19s+1} \times \frac{10}{s(s+3)(s^2+5s+5)}$$

در مطلب مناسب شده و نتایج آن نیز در فایل ارسالی قرار داده خواهد شد.

$P_M = 21^\circ$ @ $\omega = 0.1549$ تقریباً مندرج در نظر گرفته شده

$GM = 9.34 \text{ dB}$ @ $\omega = 1/1$

$GM > 0$

بنابراین سیستم پایدار است.

در حال حاضر سیستم دارای $PM = 12^\circ$ و $GM = 40.2^\circ$ است

پرسش دوم

(الف) از کنترلر پیچش باید استفاده کنیم زیرا افزایش پهنای باند به معنای افزایش پاسخ گذر و بهبود آن می باشد که این کار به کمک یک کنترلر پیچش از انجام می گیرد. یکی دیگر از کاربردهای کنترلر پیچش به بهبود حاشیه فاز می باشد.

(ب) با توجه به این که در انتساب به اندازه بود، معنی است بنابراین سیستم حداقل یک قطب $s = 0$ درخرج دارد بنابراین ثابت خطای ماندگار آن به دردی به برابر صفر است. بنابراین از این ثابت نگرانی نخواهیم داشت.

(۱) تایین K ، چون نگرانی بابت خطای ماندگار نداریم پس $K=1$ فرض می کنیم

$$G_1(s) = K G(s) = G(s) \quad \text{می باشد.}$$

(۲)

$$G(s) = \frac{K}{\sqrt{\alpha}} \frac{1 + \alpha TS}{1 + TS} \quad \text{و } \alpha > 1 \quad \hat{G}(s) = \frac{K}{\sqrt{\alpha}} \times \frac{1 + \alpha TS}{1 + TS} G(s)$$

(۳)

ما این که پهنای باند بیشتر از $10/40.2$ بشوند، می توان فرکانس گذر بهره سیستم را روی $\omega = 10$ راد بر ثانیه در این حالت قطعاً پهنای باند قطعاً بزرگتر از ۱۰ خواهد بود.

$$|G(j\omega)|_{\omega=10} = -40.2 \rightarrow |G(j\omega)|_{\omega=10} = -40.2 \rightarrow |G(j\omega)|_{\omega=10} = 10.2$$

$$G_1(s) = 10.2 G(s) \Rightarrow \omega_c = 10 \rightarrow \angle G(j\omega) = -141^\circ \rightarrow PM = 12^\circ$$

$$\phi_m = \hat{PM} - PM + 5^\circ = 32 - 12 + 5 = 25 \quad \alpha = \frac{1 + \sin(\phi_m)}{1 - \sin(\phi_m)} = 2.44$$

$$\omega_c = 10 \Rightarrow T_c = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}} = 0.044$$

$$\Rightarrow C(s) = \frac{10.2}{\sqrt{2.44}} \times \frac{1 + 2.44 \times 0.044 s}{1 + 0.044 s} = 65.03 \frac{0.107 s + 1}{0.044 s + 1}$$

$$\Rightarrow \hat{G}(s) = 65.03 \frac{0.107 s + 1}{0.044 s + 1} \cdot G(s)$$

$$G(s) = \frac{e^{-2s}}{Ts+1} = \frac{e^{-0.4s}}{0.4s+1}$$

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s}$$

بررسی سیستم

$$\rightarrow G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} = K_p \frac{(s + \frac{K_I}{K_p})}{s}$$

%MP < 10%

$$G(j\omega) = \frac{e^{-j0.4\omega}}{j0.4\omega+1} \rightarrow |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+0.16\omega^2}}, \quad \angle G(j\omega) = -\frac{180}{\pi} \times (-0.4\omega) - \tan^{-1}(0.4\omega)$$

$$\rightarrow |G(j\omega)| = 1 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+0.16\omega^2}} = 1 \Rightarrow 1+0.16\omega^2 = 1 \Rightarrow 0.16\omega^2 = 0 \rightarrow \omega_g = 0$$

$$\Rightarrow \angle G(j\omega_g) = 0 - \tan^{-1}(0) = 0^\circ \Rightarrow PM = 180^\circ$$

$$\angle G(j\omega) = -180 \Rightarrow -0.4\omega \times \frac{180}{\pi} - \tan^{-1}(0.4\omega) = -180 \Rightarrow \omega_p = 9.18$$

$$\rightarrow |G(j\omega_p)| = 0.124 \Rightarrow GM = -20 \log |G(j\omega_p)| = 11.7 > 0$$

$$Z = \frac{PM}{100} = \frac{180}{100} = 1.8 \rightarrow \%MP = 0 \quad \text{چون } Z > 1 \text{ پس سیستم اصلی امپانچر ندارد}$$

$$\%MP < 10\% \rightarrow 100 e^{\frac{-2.2\pi}{\sqrt{1-Z^2}}} < 10 \Rightarrow Z > 0.4 \Rightarrow \frac{PM}{100} > 0.4 \Rightarrow \hat{PM} > 40^\circ$$

$$\hat{PM} = 180 + \angle G(j\hat{\omega}_g) = 40 \Rightarrow \angle G(j\hat{\omega}_g) = -140 \Rightarrow$$

$$\frac{180}{\pi} \times (-0.4\hat{\omega}_g) - \tan^{-1}(0.4\hat{\omega}_g) = -140 \Rightarrow \hat{\omega}_g = 4.95$$

برای تقریب بهتر، ω_g را عقب نریم: $\omega_g = 4.15$

$$K_p = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = 2$$

$$K_I = \frac{K_p \omega_g}{10} = \frac{2 \times 4.15}{10} = 0.9$$

$$\Rightarrow C(s) = K_p + \frac{K_I}{s} = 2 + \frac{0.9}{s}$$

$$\text{سیستم نهایی: } G_p(s) = C(s)G(s) = \left(2 + \frac{0.9}{s}\right) \left(\frac{e^{-0.4s}}{0.4s+1}\right) = \frac{(2s+0.9)e^{-0.4s}}{s(0.4s+1)}$$

$$\begin{cases} |G_p(j\omega)| = \frac{\sqrt{4\omega^2 + 0.81}}{\omega \sqrt{0.16\omega^2 + 1}} \\ \angle G_p(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{2\omega}{0.9}\right) - 90 - \tan^{-1}(0.4\omega) \\ - 0.4\omega \times \frac{180}{\pi} \times \omega \end{cases}$$

$$|G_p(j\omega_g)| = 1 \rightarrow \omega_g = 4.14 \Rightarrow \angle G_p(j\omega_g) = 180 - 90 - 40 - 50 = -180 \Rightarrow PM = 40^\circ \checkmark$$

$$\angle G_p(j\omega_p) = -180 \Rightarrow \omega_p = 11.94 \Rightarrow |G_p(j\omega_p)| = 0.154 \Rightarrow GM = -20 \log |G_p(j\omega_p)| = 21.35 \text{ dB}$$

چون از معیار گزینش است پس پایدار می باشد.

$$G(s) = \frac{2500 K}{s(s+20)} \xrightarrow{if K=1} G(s) = \frac{2500}{s(s+20)}$$

چون ریب سیستم یکم با ریب نیاز برای خطای ماندگار به ورودی پله صفر باشد از این بابت نگران نداریم.

$PM > 45^\circ$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} \leq 0.01 \Rightarrow K_v \geq 100$$

برای ایجاد خطای حالت ماندگار، سیستم را تغییران دهنده پس از استفاده کنیم:

$$G(s) = \frac{2500}{s(s+20)} \rightarrow K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{2500}{20} = 125$$

(1) تعیین K

$$\text{فرض: } K_v = 100 \Rightarrow K = \frac{K_v}{K_v} = \frac{100}{125} \Rightarrow \boxed{K=0.8}$$

$$G_1(s) = KG(s) = 0.8 \times \frac{2500}{s(s+20)} = \frac{2000}{s(s+20)}$$

$$|G(j\omega)| = 1 \rightarrow \frac{2000}{\omega \sqrt{400 + \omega^2}} = 1 \Rightarrow \omega = 20 \text{ rad/sec} \Rightarrow \angle G(j\omega) = 0 - 90 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{20}\right) = -18.4^\circ \Rightarrow PM = 71.6^\circ$$

نیاز به اصلاح دارد.

$GM = \infty$ معیار برابر ۵۰ می باشد و تغییر در آن نسبت به سیستم اصلی به وجود نمی آید: $GM = \infty$

$$\angle G_1(j\omega) = -180 + 45 + 12 = -123 \Rightarrow 0 - 90 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{20}\right) = -123 \Rightarrow \omega = 14.14$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\omega}{10} \Rightarrow \frac{1}{T} = 1.414 \Rightarrow T = 0.707$$

(4) انتخاب T:

(5) انتخاب B:

$$-20 \log B + |G_1(j\omega)|_{dB} = 0 \rightarrow -20 \log B + 20 \log 10 = 0 \Rightarrow \boxed{B=10}$$


$$|G_1(j\omega)| = \frac{2000}{\omega \sqrt{400 + \omega^2}} \approx 10/1.414 = 7.07$$

$$C(s) = K \frac{Ts+1}{Bs+1} = 0.8 \frac{0.707s+1}{9.1s+1}$$

$$G(s) = \frac{2500}{s(s+20)} \quad (4)$$

$$C(s)G(s) = \frac{2000 (0.707s+1)}{s(s+20)(9.1s+1)}$$

17 با متایسه با فرقی متلب می بینیم خواسته صورت سوال را هم مشاهده طوری که $PM=45^\circ$ و $GM=\infty$ می باشد.



$$t_s = \frac{\xi}{\zeta \omega}$$

(الف) برای این که پاسخ بدون نوسان باشد باید $\zeta > 1$ باشد.

$$G(s) = \frac{200}{s(s+1)(s+6)}$$

$$\text{if } \zeta = 1 \rightarrow \zeta = \frac{\hat{P}_M}{1.0} \Rightarrow \hat{P}_M = 1.0$$

$$t_s = \frac{\xi}{\zeta \omega_g} = 3 \Rightarrow \omega_g = \frac{\xi}{3} = 1.33$$

$$C(s) = \frac{K_C}{\sqrt{\omega_g^2 T^2 + 1}} (Ts + 1)$$

$$K_C = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = 0.11$$

$$\Rightarrow G_1(j\omega) = K_C G(j\omega)$$

$$|G_1(j\omega_g)| = 1 \Rightarrow \frac{22}{\omega \sqrt{\omega^2 + 1} \sqrt{\omega^2 + 36}} = 1 \Rightarrow \omega_g = 1.33 \rightarrow \angle G_1(j\omega_g) = -90 - \tan^{-1}(\omega_g) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_g}{6}\right)$$

$$\Rightarrow \angle G_1(j\omega_g) = -150.3 \Rightarrow PM = 29.7$$

$$\phi_m = \hat{P}_M - PM_{\text{actual}} = 105.3 - 29.7 = 75.6 \Rightarrow T = \frac{\tan(\phi_m)}{\omega_g} = 3.014$$

$$\Rightarrow C(s) = \frac{0.11}{\sqrt{14.9 + 1}} (3.014s + 1) = \frac{0.11}{4.13} (3.014s + 1) = 0.010533s + 0.02443$$

با توجه به خروجی مطلوب، $t_s = 1.7$ می باشد که مطلوب سؤال نیست

$$\text{if } \omega_g = 1.8 \xrightarrow{\text{با فرض عدم تغییر } \phi_m} C(s) = \frac{0.11}{\sqrt{20.47 + 1}} (3.014s + 1) = \frac{0.11}{4.143} (3.014s + 1) = 0.00859224s + 0.0261$$

یعنی با توجه به خروجی مطلوب $t_s = 2.13$ و $MP = 0$ که اینی مطلوب است

$$K_V = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \frac{200}{10} = 20$$

$$K_p = \frac{K_V}{K_D} = \frac{1}{20} = 0.05$$

$$0 < K_D < 0.05$$

$$C(s) = K_P + K_D s$$

با توجه به خروجی مطلوب و برای $K_D = 0$ ، بیشترین مقدار حد فاز را خواهیم داشت: $PM = 9.5$

(ب)