



GRUE SCARABEE

Liste de vérification des engins avant démarrage

Version: 02

Date: 01/08/22

OUI

NON

Société: STFA-SGTM

Marque: HITACHI

Code: 61278

N° de série: SC280-7342

Chauffeur: SDAZ

Signature: _____

Date: 07/02/2026

Habilitation: OUI

Observation: _____

Vérifiez et cochez: CABINE

<input checked="" type="checkbox"/>	Propreté
<input checked="" type="checkbox"/>	Etat des ceintures OK
<input checked="" type="checkbox"/>	Présence d'un extincteur
<input checked="" type="checkbox"/>	Instrument opérationnel et étiqueté
<input checked="" type="checkbox"/>	Pédale en bon état
<input checked="" type="checkbox"/>	Fenêtre / Essuie-glaces / Pare-brise
<input checked="" type="checkbox"/>	Rétroviseur
<input checked="" type="checkbox"/>	Instruction de l'opérateur (Disponible sur l'installation)

Vérifiez et cochez: AVERTISSEURS

<input checked="" type="checkbox"/>	Klaxon
<input checked="" type="checkbox"/>	Avertisseur de rotation
<input checked="" type="checkbox"/>	Gyrophare

ETAT DE LA CARROSSERIE:


Vérifiez et cochez:

<input checked="" type="checkbox"/>	Peinture
<input checked="" type="checkbox"/>	Corrosion
<input checked="" type="checkbox"/>	Déformation
<input checked="" type="checkbox"/>	Crique, fissure

FLECHE

Vérifiez et cochez:

<input checked="" type="checkbox"/>	Axes
<input checked="" type="checkbox"/>	Goupilles de sécurité



Vérifiez et cochez:

<input checked="" type="checkbox"/>	Freins
<input checked="" type="checkbox"/>	Freins de stationnement

Vérifiez et cochez:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mains courantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Pas

Hydrauliques

Vérifiez et cochez:

<input checked="" type="checkbox"/>	Fuite
<input checked="" type="checkbox"/>	Hydraulique / Huile / Gasoil / Diesel / Air
<input checked="" type="checkbox"/>	Étanchéité des circuits
<input checked="" type="checkbox"/>	Détérioration des flexibles

Réservé au Dépt. HSE

NOTE: Approuvez après vérification:

Vérifier par: COULASSINE ROYANES

Qualification: A.HSE // Coord. HSE

Date: 07/02/2026

présence de fissure au niveau de fleche / et les corrosion