

Reporte de trabajo

Ing Jose Luis · 2025-08-17

Cliente	Ing Jose Luis		
Dirección	Av. Reforma #123, CDMX		
Departamento	Laboratorio	Solicitante	Ing Jorge Vite
Fecha inicio	2025-08-17	Fecha fin	2025-08-18

Trabajo solicitado

Reparación de cámara fría.

Tipo de mantenimiento

Correctivo

Descripción de la falla

Fuga en sistema de refrigeración.

Trabajo realizado

Localización de fuga, presurización con nitrógeno a 250 psi, aplicación de vacío, carga de gas y puesta en marcha.

Material utilizado

Cant.	Descripción
1.0	gas R404a

Observaciones

Sistema pequeño para volumen de cámara.

Garantía

60 días

Reporte fotográfico

Ing Jose Luis - 2025-08-17

