

• در مورد تفاوت دو مدار تحقیق کنید.

به صورت قانون تقسیم ولتاژ داریم: $V_{out} = R_2 \times \left(\frac{V_{in}}{R_1 + R_2} \right)$
 که در شکل زیر V_{out} برابر با 5 ولت هست و ولتاژی است که روی پایه ورودی R_1 است. R_1 مقاومت فوئسل و R_2 مقاومتی است که به زمین وصل است.
 با افزایش مقاومت فوئسل ولتاژ خروجی کم می‌شود و با کاهش مقاومت فوئسل ولتاژ خروجی افزایش می‌یابد. (شکل دستور کار)

در شکل زیر همان رابطه تقسیم ولتاژ را با توجه به این تفاوت که در این جا R_1 مقاومتی است که به زمین وصل است و R_2 مقاومت فوئسل هست. در این حالت نمی‌توان دقیق شش بین کرد که تغییرات R_2 چه تاثیری بر ولتاژ خروجی می‌گذارد. (شکل دستور کار)

• در مورد پایه‌ها سنسورهای $1m35$ تحقیق کنید.

به دارای به پایه هست.

- V_{CC} به برای Power Supply روشن شدن سنسور (ولتاژی بین 2.4 تا 5 ولت).
 - V_{out} به ولتاژی که ما می‌خواهیم که به ازای خروجی درجه سلسیوس 10 میلی ولت افزایش می‌یابد.
 - GND: اتصال به زمین

این سنسور به ازای خروجی درجه سلسیوس افزایش دما ولتاژ خروجی اش را به 10 میلی ولت
 رده می‌دهد و پایه ولتاژ خروجی اش را باید به یکی از پایه‌های ورودی که ADC دارد
 وصل کنیم تا ولتاژ بین 0 تا 5 ولت را به 1024 قسمت تقسیم کند.
 رابطه زیر را داریم:

$$V_{out} = \text{analog Read}(A0);$$

$$\text{Temp} = \frac{(V_{out} \times 500)}{1023};$$

• در برد باید ما MISO و MISO و CLK تحقیق کند.

• MISO، برای انتقال داده هست و داده خارج شده از master را به Slave دارد می کند.
• باید پیش فرض آن در برد ما 0 است.

• MISO، برای انتقال داده هست و داده خارج شده از Slave را به master دارد می کند.
• باید پیش فرض آن در برد ما 1 است.

• CLK، برای انتقال داده و کنترل از master است. باید پیش فرض
آن در برد ما 0 است. باید پیش فرض SS 0 است.

• در برد نحوه انتقال برد Slave توسط SS تحقیق کند.

• باید های SS چهاره در حالت Pull up قرار دارند برای انتقال کردن به Slave و شروع برداری
ارتباط. و منطق است master روی سیم SS قرار گیرد تا Slave ورودی فعال
شود پس کسی که delay نام است تا تنظیمات لازم در Slave انجام شود پس
انتقال داده را می توان شروع کرد. برای رده برداری در هر تائید می تواند به Slave
Slave داده ارسال کند در هر تائید باید که به برد را high و دیگر را low کنیم
با استفاده از digital write در کدهاست.
نحوه بیاوردن در کدهاست.

• مقدار clock_divisor توسط master تعیین می‌شود یا Slave؟

• هر یک از تابع‌ها نوشته شده را بررسی کنید.

پس `Begin()` نقطه تحت‌القراری SPI داخل بردارنده را `initiate` می‌کند در رجیسترها آماده می‌کند ماسک مورد نیاز برای ارتباط را آماده می‌کند و `CLK`، `MISO` و `SS` را `output` می‌کند و `SS` را `high` می‌کند و بقیه پین‌ها را `low` می‌کند.

پس `setClockDivider` این تابع در یکیت شده است `SPI` را تنظیم `spiclock` می‌کند در حالت دریافت 1/4 شات سیستم اصلی است.

پس `transfer` در ورودی ماسک می‌گیرد و به Slave ارسال می‌کند همچنین می‌توان وضعیت داده‌ها را مشخص کرد و خروجی را می‌خواند و در نهایت `return` می‌کند.

پس `attachInterrupt` در حالت کلی برای `Pin` ها `interrupt` را اضافه می‌کند می‌توان به آن `ISR` نیز قرار داد که در این ماسک `SPI` وقفه را اضافه می‌کند تا با ورودی وقفه داده شود.

• دستور مورد نیاز تا آوردن در حالت Slave باشد.

پس `SS` به عنوان ورودی و `Pullup` تعریف می‌شود چون Slave نیازی به آن ندارد پس `MISO`

`void Setup()`

را به عنوان خروجی تعریف می‌شود

`Pinmode(SS, Input-PULLUP);`

پس پین `SS` به حالت ورودی

`Pinmode(MISO, OUTPUT);`

تعریف می‌شود `SPCR` نیز از رجیستر

`Pinmode(SCK, INPUT);`

مربوط به `SPI` در ماسک و دستور

`SPCR |= -BV(SPE);`

مربوط به `SPI` به Slave تعریف می‌شود تا `attachInterrupt`

`PAPCO SPI.attachInterrupt();`

وقفه `ISR` را فراخوانی می‌کند

`ISR (SPI_STC_vect)`

`myArray[i] = SPDR`

`i++;`

• تابع ISR در یک Slave به صورت خودکار است ؟

• سه برای نوشتن داده از سمت master تا تابع ISR استفاده می شود و وقتی یک وقفه می آید به تابع ISR بازخوانی می شود. در حالی که در یک برای ISR آورده شده است در اینجا خوانده شده اند اینها در صورتی که در رجیستر SPDR ذخیره می شود.