



INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-34		
1. Datos de identificación		2. Dominio cultural		3. Categoría				
Denominación del elemento	Otras denominaciones	X	Patrimonio Cultural y Natural		Elemento Urbano			
Parque Abel Robles		4. Propietario		5. Coordenadas y dimensiones				
6. Uso		Nombre	Municipalidad de Limón		Longitud	83°01'33"O		
Recreativo, reposo.		Parque Abel Robles		Latitud	9°59'36"N			
7. Descripción del elemento				8. Ubicación				
Es un espacio pequeño ubicado al lado del Tajamar. Se compone de una superficie de losa de concreto y algunas bancas del mismo material, con acabado de pintura. Como límites al costado sur la avenida 3, al oeste la calle 1 y al norte el Tajamar. Por su antigüedad, al comunidad se identifica con un árbol de almendro ubicado hacia la calle 1. Este elemento forma parte del paisaje del lugar desde antes de la construcción del parque, cuando la zona era conocida como "Nido de las Víboras".				Casco Histórico		X		
				Primer ensanche				
				Ambos				
9. Características del elemento		10. Imagen		11. Localización				
Contexto histórico								
Anteriormente se llamó Parque Nido de las Víboras, era frecuentado por adultos mayores para tertulias. Fueron estos mismos usuarios quienes lo fueron ambientando con mobiliario y superficie de concreto.								
Estado de conservación							Descripción	
	Bueno						Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características originales.	
X	Regular						Su estado no es el óptimo, presenta señales de abandono. Ha recibido modificaciones que alteran su originalidad.	
	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones o está en abandono, amerita una intervención inmediata.						
	Desaparecido	El elemento fue destruido.		Fuente: Google Earth. Edición propia.				
Fuente: Rodríguez, R. (2019). Parque Abel Robles [Fotografía]. Google Maps. <a href="https://goo.gl/maps/XfQquw9b3gB41Wtz9">https://goo.gl/maps/XfQquw9b3gB41Wtz9</a>								
12. Riesgos y amenazas								
	Alteración del área circundante	X	Vandalismo					
X	Degradación por factores ambientales	X	Falta de mantenimiento					
	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales		Falta de inventario					
	Cambios en el uso del suelo	X	Abandono					
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas		Intervenciones inadecuadas					
	Falta de planificación territorial / urbana		Apropiación indebida					
Otro:								
13. Observaciones adicionales								
En la actualidad es un espacio degradado que requiere de mantenimiento e iluminación para potenciar su utilización en diversas horas del día.								
14. Bibliografía y fuentes					15. Datos de la persona entrevistada			
Parque Abel Robles Troyo. (22 de Agosto de 1965). La Nación.								
Velázquez, R. (10 de Octubre de 1970). La Nación.								
16. Elaborada por:		Raquel Uriarte Porras		17. Fecha		02 09 2021		