

INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-14	
1. Datos de identificación			2. Dominio cultural		3.Categoría		
Denominación del elemento		Otras denominaciones	X	Patrimonio Cultural y Natural			
Escuela Tomás Guardia		NA	4. Datos del propietario			5. Coordenadas y dimensiones	
6. Usos			Nombre	Junta de Educación de Limón			
Original	Institucional		Dirección	Sin información			
Usos anteriores	Institucional		Correo electrónico	dre.limon@mep.go.cr			
Actual	Institucional		Teléfono	27581917 / 27581882			
7. Descripción				8. Ubicación			
Edificio de ocho metros de altura y dos niveles. Cubierta de hierro galvanizado a cuatro aguas, con paredes de ladrillo. Presenta un claro lenguaje institucional empleado para el sector educativo, con aulas comunicadas por medio de corredor lateral. El uso de bloque de concreto ornamental en las paredes del nivel inferior permite la ventilación cruzada de los espacios.				Casco Histórico			X
9. Características del elemento				Primer ensanche			
Período de construcción				Ambos			
1940 y 1948				11. Localización			
Estado de conservación		Descripción		Escuela Tomás Guardia			
	Bueno	Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales.		Escuela Tomás Guardia			
X	Regular	Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.		Escuela Tomás Guardia			
	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.		Escuela Tomás Guardia			
	Desaparecido	El elemento fue destruido.		Escuela Tomás Guardia			
Estilo		Declaratoria de protección		Escuela Tomás Guardia			
X	Ecléctico	Decreto N° 18976-C. La Gaceta N°94.		Escuela Tomás Guardia			
	Neoclásico			Escuela Tomás Guardia			
	Arquitectura Caribeña Costarricense			Escuela Tomás Guardia			
	Art Decó			Escuela Tomás Guardia			
	Influencia anglo - caribeña			Escuela Tomás Guardia			
	Otro			Escuela Tomás Guardia			
12. Planimetría				Fuente: https://micostaricadeantano.com/2019/08/05/escuela-general-tomas-guardia-limon1901-1950/			
<div><div><div>Aula</div><div>Sala de profesores</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Dirección</div><div>Secretaría</div></div><div>PLANTA BAJA</div></div> <div><div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula</div><div>Aula especial</div></div><div>PLANTA ALTA</div></div>				Fuente: Google Earth. Edición propia.			
Fuente: Elaboración propia. Fuente: http://www.patrimonio.go.cr/Busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=VerInmueble&IdInmueble=615							
13. Riesgos y amenazas							
	Alteración del área circundante			Globalización			
	Degradación por factores ambientales	X		Vandalismo			
X	Falta de protección legal			Mercantilización			
	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales	X		Falta de mantenimiento			
X	Falta de sensibilización por parte de las entidades			Falta de inventario			
	Cambios en el uso del suelo	X		Abandono			
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas	X		Intervenciones inadecuadas			
	Falta de planificación territorial / urbana			Apropiación indebida			
Otro:	Reconstrucción planeada puede no ser fiel al diseño original						
14. Observaciones adicionales							
15. Bibliografía y fuentes							
16. Datos de la persona entrevistada							
Declaratoria N° 18976-C. (1989). Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica. Recuperado de www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=VerInmueble&IdInmueble=615							
17. Elaborada por:		Fabiola Sánchez		18. Fecha		31 08 2021	