


INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-12		
1. Datos de identificación			2. Dominio cultural		3. Categoría			
Denominación del elemento		Otras denominaciones	X	Patrimonio Cultural y Natural				
Edificio Ingianna Rosito		NA	4. Datos del propietario		5. Coordenadas y dimensiones			
6. Usos			Nombre	Familia Ingianna Rosito				
Original			Dirección	Sin información				
Usos anteriores			Correo electrónico	Sin información				
Actual			Teléfono	Sin información				
7. Descripción				8. Ubicación				
Edificio de 8 metros de altura, de dos niveles e ingreso principal en la ochava del primer piso. Cubierta en hierro galvanizado, paredes de ladrillo, madera y bahareque. Corredor cubierto con 16 columnas metálicas que se proyectan del nivel inferior al superior.				Casco Histórico		X		
				Primer ensanche				
				Ambos				
9. Características del elemento		10. Imagen		11. Localización				
Período de construcción								
Entre 1901-1950								
Estado de conservación							Descripción	
X	Bueno						Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales.	
	Regular						Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.	
	Malo						Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.	
	Desaparecido						El elemento fue destruido.	
Estilo							Declaratoria de protección	
	Ecléctico						Decreto N° 27799-C. La Gaceta N°63.	
	Neoclásico							
	Arquitectura Caribeña							
	Costarricense							
	Art Decó							
X	Influencia anglo - caribeña							
	Otro							
12. Planimetría				Fuente: Google Earth. Edición propia				
No se ha encontrado planimetría								
13. Riesgos y amenazas								
X	Alteración del área circundante			Globalización				
	Degradación por factores ambientales		X	Vandalismo				
	Falta de protección legal			Mercantilización				
X	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales		X	Falta de mantenimiento				
X	Falta de sensibilización por parte de las entidades			Falta de inventario				
	Cambios en el uso del suelo			Abandono				
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas		X	Intervenciones inadecuadas				
	Falta de planificación territorial / urbana			Apropiación indebida				
Otro:	Reconstrucción planeada puede no ser fiel al diseño original							
14. Observaciones adicionales								
El edificio ha tenido pocas transformaciones, las cuales son principalmente en el exterior, sin embargo mantiene su lenguaje histórico.								
15. Bibliografía y fuentes			16. Datos de la persona entrevistada					
Declaratorio N° 27733-C. (1999). Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica . Recuperado de www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=VerInmueble&IdInmueble=614								
Sanou, O. (2011). Guía de arquitectura y paisaje de Costa Rica. Ministerio de Cultura y Juventud. Recuperado de https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicaciones/04%20COOPERACION%20INTERNACIONAL/guia_arquitectura_paisaje_costa_rica/libro_electronico_costa_rica/files/assets/basic-								
17. Elaborada por:		Fabiola Sánchez	18. Fecha		31 08 2021			