

INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-06	
1. Datos de identificación			2. Dominio cultural		3. Categoría		
Denominación del elemento		Otras denominaciones	X	Patrimonio Cultural y Natural		Arquitectura	
Antiguos Edificios United Fruit		NA	4. Datos del propietario		5. Coordenadas y dimensiones		
6. Usos			Nombre	Sociedad Cobre y Acero, S. A		Longitud	83°01'34.08"O
Original		Oficinas United Fruit Company	Dirección	Sin información		Latitud	09°59'32.57"N
Usos anteriores		Capitanía del Puerto, Gobernación y la vivienda del gobernador.	Correo electrónico	Sin información		Área del lote	Sin información
Actual		Comercio	Teléfono	Sin información		Área de la construcción	3528 m²
7. Descripción					8. Ubicación		
Edificio de dos niveles, con disposición de planta en "L". Estructura de metal, paredes exteriores de ladrillo a tizón y soga. Internamente cuenta con divisiones de madera y bahareque francés. Cubierta a cuatro aguas con monitor. Pendientes pronunciadas y amplios aleros. Presenta balcones perimetrales.					Casco Histórico		X
9. Características del elemento					10. Imagen		
Período de construcción		11. Localización					
1903-1904							
Estado de conservación		Descripción					
	Bueno	Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales.					
X	Regular	Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.					
	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.					
	Desaparecido	El elemento fue destruido.					
Estilo		Declaratoria de protección					
	Ecléctico	Decreto N° 27634-C, La Gaceta 34					
	Neoclásico						
	Arquitectura Caribeña						
	Costarricense						
	Art Decó						
X	Influencia anglo - caribeña						
	Otro						
12. Planimetría					Fuente: La Nación. (2010). Antiguas oficinas de la United Fruit Co [Fotografía]. https://www.nacion.com/viva/edificios-guardan-historia-del-canton/Q3ZZANC2JBKBMKYA2YFO4B6A/story/		
No se ha encontrado planimetría							
13. Riesgos y amenazas					Fuente: Correos de Costa Rica. (1923). Street 1a looking West, Limon, Costa Rica [Tarjeta postal]. El Financiero. www.elfinanciero.cr/pymes/joven-creo-emprendimiento-turistico-para-que-usted-explora-limon/ZM6FEYFECRSLGY7FMNXGRQMJ4/story/		
	Alteración del área circundante			Globalización			
X	Degradación por factores ambientales		X	Vandalismo			
	Falta de protección legal			Mercantilización			
	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales			Falta de mantenimiento			
X	Falta de sensibilización por parte de las entidades			Falta de inventario			
	Cambios en el uso del suelo			Abandono			
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas		X	Intervenciones inadecuadas			
	Falta de planificación territorial / urbana		X	Apropiación indebida			
Otro:							
14. Observaciones adicionales							
Edificios en buen estado de conservación							
15. Bibliografía y fuentes					16. Datos de la persona entrevistada		
Declaratoria N° 27634-C. (1999). Centro de Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica . Recuperado de http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=VerInmueble&IdInmueble=627							
Ministerio de Cultura y Juventud. (2011). Guía de arquitectura y paisaje de Costa Rica. Recuperado de https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicacion/es/04%20COOPERACION%20INTERNACIONAL/guia_arquitectura_paisaje_costa_rica/libro_electronico_costa_rica/files/assets/basic-html/page1.html							
Municipalidad de Limón. (s.f.). Patrimonios. Recuperado de https://www.municlimon.go.cr/index.php/mn-contactenos/patrimonios							
17. Elaborado por:		Fabiola Sánchez		18. Fecha		31 08 2021	