



INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-33	
1. Datos de identificación		2. Dominio cultural			3. Categoría		
Denominación del elemento	Otras denominaciones	X	Patrimonio Cultural y Natural		Elemento Urbano		
Anfiteatro de Limón		4. Propietario			5. Coordenadas y dimensiones		
6. Uso		Nombre	Municipalidad de Limón		Longitud	83° 1'29.01"O	
Presentaciones artísticas y culturales					Latitud	9°59'36.38"N	
7. Descripción del elemento					8. Ubicación		
<p>Elemento urbano ubicado en los límites de la costa. Propuesto por parte del gobierno local para ofrecer a los ciudadanos un espacio para la expresión artística y cultural de Puerto Limón y como elemento icónico que remata con el Parque Vargas y el Boulevard Ángel Miguel Velázquez, sitios altamente frecuentados. El fuerte oleaje, la exposición a las condiciones climatológicas del lugar de emplazamiento, la falta de mantenimiento y el vandalismo han generado que el inmueble se encuentre en malas condiciones. Debido a su estado de conservación, los ciudadanos no manifiestan apego o identidad con el anfiteatro (Mi limón de ayer, 2019). A través de iniciativas sociales como Limón S.O.S, se han realizado iniciativas para embellecer y mejorar el estado de esta infraestructura.</p>					Casco Histórico		X
					Primer ensanche		
					Ambos		
9. Características del elemento		10. Imagen			11. Localización		
Contexto histórico							
La construcción del anfiteatro tuvo lugar a finales de la década de los noventa. Originalmente contó con una cubierta.							
Estado de conservación		Descripción					
	Bueno	Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características originales.					
X	Regular	Su estado no es el óptimo, presenta señales de abandono. Ha recibido modificaciones que alteran su originalidad.					
	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones o está en abandono, amerita una intervención inmediata.					
	Desaparecido	El elemento fue destruido.					
12. Riesgos y amenazas		Fuente: Limón S.O.S. (2019). Anfiteatro de Limón [Fotografía]. Amelia Rueda. www.ameliarueda.com/nota/iniciativa-ciudadana-logra-restauracion-del-anfiteatro-de-limon					
	Alteración del área circundante	X	Vandalismo				
X	Degradación por factores ambientales	X	Falta de mantenimiento				
	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales		Falta de inventario				
	Cambios en el uso del suelo	X	Abandono				
X	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas	X	Intervenciones inadecuadas				
	Falta de planificación territorial / urbana		Apropiación indebida				
Otro:							
13. Observaciones adicionales							
Ha sido utilizado por habitantes de la calle para pormostrar e incluso para actividades ilícitas. (Hidalgo,2019). Requiere un plan de gestión que acompañe la intervención de la infraestructura para asegurar su conservación.							
14. Bibliografía y fuentes					15. Datos de la persona entrevistada		
Hidalgo, K. (2019). Iniciativa ciudadana logra restauración del anfiteatro de Limón que tenía 20 años de abandono. Amelia Rueda. Recuperado de www.ameliarueda.com/nota/iniciativa-ciudadana-logra-restauracion-del-anfiteatro-de-limon							
16. Elaborada por:		Fernando Agüero Bravo		17. Fecha		02 09 2021	