



INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-21
1. Datos de identificación			2. Dominio cultural		3. Categoría	
Denominación del elemento		Otras denominaciones	X	Patrimonio Cultural y Natural		Arquitectura
Iglesia Anglicana de San		4. Datos del propietario		5. Coordenadas y dimensiones		
6. Usos		Nombre	Sin Información		Longitud	83° 01' 58.65"
Original	Iglesia	Dirección	Sin Información		Latitud	9° 59' 41.80"
Usos anteriores	Iglesia	Correo electrónico	Sin Información		Área del lote	NA
Actual	Iglesia	Teléfono	Sin Información		Área de la construcción	NA
7. Descripción					8. Ubicación	
Iglesia Anglicana de estilo ecléctico. Construida con concreto, sus ventanas tienen diseño con arcos apuntados y la cubierta presenta una fuerte pendiente.					Casco Histórico	X
9. Características del elemento					Primer ensanche	
Período de construcción					Ambos	
10. Imagen					11. Localización	
1958						
Estado de conservación		Descripción				
X	Bueno	Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales.		Iglesia Anglicana San Marcos		
	Regular	Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.		Iglesia Anglicana San Marcos		
	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.				
	Desaparecido	El elemento fue destruido.				
Estilo		Declaratoria de protección				
X	Ecléctico	Sin declaración				
	Neoclásico					
	Arquitectura Caribeña					
	Costarricense					
	Art Decó					
	Influencia anglo - caribeña					
	Otro					
Fuente: Fotografías Antiguas de C.R. (2019). Iglesia Anglicana San Marcos, Años 30-40 [Fotografía]. Mi Costa Rica de antaño. https://micostaricadeantano.com/2019/06/06/iglesia-anglicana-de-san-marcos-limon-ayer-y-hoy/						
12. Planimetría						
No se ha encontrado planimetría						
13. Riesgos y amenazas						
X	Alteración del área circundante			Globalización		
X	Degradación por factores ambientales		X	Vandalismo		
	Falta de protección legal			Mercantilización		
	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales			Falta de mantenimiento		
	Falta de sensibilización por parte de las entidades			Falta de inventario		
	Cambios en el uso del suelo			Abandono		
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas			Intervenciones inadecuadas		
	Falta de planificación territorial / urbana			Apropiación indebida		
Otro:	Reconstrucción planeada puede no ser fiel al diseño original					
14. Observaciones adicionales						
15. Bibliografía y fuentes			16. Datos de la persona entrevistada			
Gómez, S. (2010). La Música Gospel en Limón. Ministerio de Cultura y Juventud. Recuperado http://www.patrimonio.go.cr/biblioteca_digital/publicaciones/2010/gospel_02.pdf						
17. Elaborado por:		Fabiola Sánchez	18. Fecha		31 08 2021	