

INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-10
1. Datos de identificación			2. Dominio cultural		3. Categoría	
Denominación del elemento		Otras denominaciones	X	Patrimonio Cultural y Natural		Arquitectura
Casa Misionera		Casa Misionera de la Iglesia Bautista de Limón		4. Datos del propietario		
6. Usos			Nombre	Asociación Primera Iglesia Bautista de Limón		
Original		Iglesia	Dirección	Avenida 6, calle 5		
Usos anteriores		Escuela Domincal y sitio de reunión.		Correo electrónico	Sin información	
Actual		En desuso		Teléfono	2758 5008	
7. Descripción				8. Ubicación		
Edificio de 2 niveles, con 8 metros de altura. Cubierta de Hierro Galvanizado a cuatro aguas con monitor, pisos y columnas de madera. Cuenta con galería en el segundo nivel y corredor perimetral en el primer nivel. Las circulaciones perimetrales permiten la comunicación entre los aposentos. Los petatillos en la parte superior de las puertas, permiten la ventilación cruzada en el inmueble.				Casco Histórico		
9. Características del elemento				Primer ensanche		
Período de construcción				Ambos		
Finales del siglo XIX				11. Localización		
Estado de conservación		Descripción				
	Bueno	Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales.				
	Regular	Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.				
X	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.				
	Desaparecido	El elemento fue destruido.				
Estilo		Declaratoria de protección				
	Ecléctico	Decreto N° 30232-C. La Gaceta N°65				
	Neoclásico					
X	Arquitectura Caribeña Costarricense					
	Art Decó					
	Influencia anglo - caribeña					
	Otro					
12. Planimetría				Fuente: La Nación. (2010). Edificios guardan historia del cantón [Fotografía]. www.nacion.com/viva/edificios-guardan-historia-del-canton/Q3ZZANC2JBEKBMKYA2YFO4B6A/story/		
						
Fuente: http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/Inmueble.aspx						
13. Riesgos y amenazas						
X	Alteración del área circundante		Globalización			
X	Degradación por factores ambientales	X	Vandalismo			
	Falta de protección legal		Mercantilización			
X	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales		Falta de mantenimiento			
	Falta de sensibilización por parte de las entidades		Falta de inventario			
	Cambios en el uso del suelo		Abandono			
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas		Intervenciones inadecuadas			
	Falta de planificación territorial / urbana		Apropiación indebida			
Otro:	Reconstrucción planeada puede no ser fiel al diseño original					
14. Observaciones adicionales						
Este inmueble se encuentra en mal estado de conservación y actualmente está en desuso.						
15. Bibliografía y fuentes				16. Datos de la persona entrevistada		
<p>Declaratoria N° 30232-C. (2002). Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica. Recuperado de http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=VerInmueble&IdInmueble=612</p> <p>Ministerio de Cultura y Juventud (2011). Guía de arquitectura y paisaje de Costa Rica. Recuperado de https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicacion/es/04%20COOPERACION%20INTERNACIONAL/guia_arquitectura_paisaje_costa_rica/libro_electronico_costa_rica/files/assets/basic-html/page1.html</p>						
17. Elaborada por:		Fabiola Sánchez		18. Fecha		30 08 2021