

INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-18		
1. Datos de identificación		2. Dominio cultural		3. Categoría				
Denominación del elemento		Otras denominaciones		X	Patrimonio Cultural y Natural			
Palacio Municipal				Arquitectura				
6. Usos		4. Datos del propietario		5. Coordenadas y dimensiones				
Original		Institucional - Sede Municipalidad		Nombre	Municipalidad de Limón			
Usos anteriores		Institucional		Dirección	Av 4, Limón			
Actual		Institucional		Correo electrónico	Sin Información			
				Teléfono	27584444			
7. Descripción				8. Ubicación				
Edificio de dos niveles y ocho metros de altura. Cuenta con cubierta de hierro galvanizado, pisos de baldosa hidráulica y paredes de ladrillo y concreto armado. Cuenta con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico. Ha sufrido modificaciones internas con materiales contemporáneos.				Casco Histórico				
				Primer ensanche				
				Ambos				
9. Características del elemento		10. Imagen		11. Localización				
Período de construcción								
Década de 1970.								
Estado de conservación							Descripción	
	Bueno						Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales.	
X	Regular						Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.	
	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.						
	Desaparecido	El elemento fue destruido.						
Estilo		Declaratoria de protección						
X	Ecléctico	Declaratoria N° 19696-C. La Gaceta N° 105.						
	Neoclásico							
	Arquitectura Caribeña Costarricense							
	Art Decó							
	Influencia anglo - caribeña							
X	Otro	Influencia Neocolonial						
12. Planimetría				Fuente: Google Earth. Edición propia.				
No se ha encontrado planimetría								
13. Riesgos y amenazas								
	Alteración del área circundante		Globalización					
X	Degradación por factores ambientales	X	Vandalismo					
	Falta de protección legal		Mercantilización					
X	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales		Falta de mantenimiento					
X	Falta de sensibilización por parte de las entidades		Falta de inventario					
X	Cambios en el uso del suelo		Abandono					
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas		Intervenciones inadecuadas					
	Falta de planificación territorial / urbana		Apropiación indebida					
Otro:	Reconstrucción planeada puede no ser fiel al diseño original							
14. Observaciones adicionales								
15. Bibliografía y fuentes		16. Datos de la persona entrevistada						
Artavia, S. (2017). Nuevo edificio municipal de Limón refleja el alma caribeña. La Nación . Recuperado de www.nacion.com/ciencia/patrimonio/nuevo-edificio-municipal-de-limon-refleja-el-alma-caribena/BCM42EOD4JHF5PKITH2PUECPPM/story/								
Declaratoria N° 19696-C. (1995). Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica . Recuperado de www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=VerInmueble&IdInmueble=620								
17. Elaborado por		Fabiola Sánchez		18. Fecha				
				31 08 2021				