






INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-19
1. Datos de identificación		2. Dominio cultural		3. Categoría		
Denominación del elemento		Otras denominaciones		X	Patrimonio Cultural y Natural	
Pasaje Cristal		4. Datos del propietario		5. Coordenadas y dimensiones		
6. Usos		Nombre		Longitud		
Original		Comercio		Mobiliaria Adgo, S. A		83°01'38.28"O
Usos anteriores		Dirección		Calle 2 Av 2, Bulevar de Limón 70101		Latitud
Actual		Comercio		Correo electrónico		09°59'32.28"N
		Teléfono		Sin Información		Área del lote
7. Descripción				Área de la construcción		1081 m²
Edificio diseñado por el arquitecto César Rivaflécha Zavala. Consta de un nivel y cuatro metros de altura. Cuenta con cubierta de hierro galvanizado. Construcción elaborada en ladrillo y armadura metálica.				8. Ubicación		
9. Características del elemento		10. Imagen		11. Localización		
Período de construcción						
Primera década del siglo XX						
Estado de conservación						
Descripción						
X						
		Regular		Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.		
		Malo		Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.		
		Desaparecido		El elemento fue destruido.		
Estilo		Declaratoria de protección		 		
Ecléctico						
Neoclásico						
Arquitectura Caribeña Costarricense						
Art Decó						
X		Influencia anglo - caribeña		Fuente: Chaverri, L. (2019). Pasaje Cristal [Fotografía]. Tecnológico de Costa Rica. <a href="https://revistas.tec.ac.cr/index.php/trama/article/view/4462/4132">https://revistas.tec.ac.cr/index.php/trama/article/view/4462/4132</a>		
		Otro				
12. Planimetría						
						
Fuente: Malavassi, L. (2003). Planta de distribución arquitectónica actual [Plano]. Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica. <a href="http://www.patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&amp;file=/Planos/622/622-999.pdf">http://www.patrimonio.go.cr/GetFile.aspx?action=getfile&amp;file=/Planos/622/622-999.pdf</a>						
13. Riesgos y amenazas						
Alteración del área circundante				Globalización		
Degradación por factores ambientales		X		Vandalismo		
X	Falta de protección legal	X		Mercantilización		
X	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales			Falta de mantenimiento		
X	Falta de sensibilización por parte de las entidades			Falta de inventario		
Cambios en el uso del suelo				Abandono		
Vulnerabilidad de las técnicas constructivas				Intervenciones inadecuadas		
X	Falta de planificación territorial / urbana			Apropiación indebida		
Otro:						
14. Observaciones adicionales						
El edificio ha sufrido poca transformación y se encuentra en uso como espacio para exposiciones y trabajo de artistas de la zona.						
15. Bibliografía y fuentes		16. Datos de la persona entrevistada				
Declaratoria N° 27594-C. (1995). Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica. Recuperado de <a href="http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino">http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino</a>						