




INVENTARIO RECURSOS PATRIMONIALES					Código	A-13
1. Datos de identificación			2. Dominio cultural		3.Categoría	
Denominación del elemento		Otras denominaciones	X	Patrimonio Cultural y Natural		
Edificio Patronato Nacional de la		NA		4. Datos del propietario		
6. Usos			Nombre	Patronato Nacional de la Infancia		
Original	Institucional		Dirección	Oficinas centrales. Barrio Luján, 100 metros al este de la Escuela República de Chile.		
Usos anteriores	Institucional		Correo electrónico	coi@pani.go.cr		
Actual	En desuso		Teléfono	2523-0700		
7. Descripción				5. Coordenadas y dimensiones		
Edificio de dos niveles con 7 metros de altura. Cuenta con una cubierta de hierro galvanizado, pisos de baldosa hidráulica, columnas de concreto armado y paredes de ladrillo.				Longitud		83° 1'48.97"O
				Latitud		9°59'29.97"N
				Área del lote		98 m²
				Área de la construcción		Sin información
9. Características del elemento				8. Ubicación		
Periodo de construcción				Casco Histórico		
Entre 1907 y 1912				Primer ensanche		
Estado de conservación		Descripción		Ambos		
	Bueno	Se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales y de materialidad originales.		11. Localización		
	Regular	Su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido modificaciones que no son acordes a su originalidad.				
X	Malo	Se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones, amerita una intervención inmediata.				
	Desaparecido	El elemento fue destruido.				
Estilo		Declaratoria de protección				
X	Ecléctico	Decreto N° 37130-C. La Gaceta N°103.				
	Neoclásico					
	Arquitectura Caribeña Costarricense					
	Art Decó					
	Influencia anglo - caribeña					
	Otro					
12. Planimetría				Fuente: Google Earth. Edición propia		
No se ha encontrado planimetría						
13. Riesgos y amenazas						
	Alteración del área circundante			Globalización		
	Degradación por factores ambientales		X	Vandalismo		
	Falta de protección legal		X	Mercantilización		
X	Falta de aprecio por parte de las comunidades locales		X	Falta de mantenimiento		
X	Falta de sensibilización por parte de las entidades			Falta de inventario		
X	Cambios en el uso del suelo		X	Abandono		
	Vulnerabilidad de las técnicas constructivas		X	Intervenciones inadecuadas		
	Falta de planificación territorial / urbana			Apropiación indebida		
Otro:	Reconstrucción planeada puede no ser fiel al diseño original					
14. Observaciones adicionales						
15. Bibliografía y fuentes			16. Datos de la persona entrevistada			
Declaratoria N° 29036-C. (2001). Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica . Recuperado de http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/RedirectProyecto.aspx?destino=VerInmueble&IdInmueble=746						
Fonseca, P. (2009). PANI restaura varias sedes para declararlas patrimonio nacional. La Nación. Recuperado de www.nacion.com/ciencia/pani-restaura-varias-sedes-para-declararlas-patrimonio-nacional/YEFDAYYRDJEUXO3YSORDOFIXHI/story/						
17. Elaborada por:		Fabiola Sánchez	18. Fecha		31 08 2021	