

Tecnologías de optimización IntegratiC S.A.S	Historial del Equipo	Fecha: 08-09-23
		Hora: 08:33:00 AM
		Serial: MXL8291ZNN

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Hacienda
Departamento: Edificio Cali Piso 7	Tipo de Mantenimiento: Preventivo

Diagnóstico del Equipo :

Se observó una acumulación significativa de polvo y residuos en los componentes, también se constató que la pasta térmica en el procesador ha perdido sus propiedades y no está proporcionando una disipación de calor eficiente.

Solución :

Se llevó a cabo una limpieza minuciosa de todos los componentes del equipo, se removió la pasta térmica antigua en el procesador y se aplicó una nueva capa de pasta térmica de alta calidad.

Repuestos :

Repuestos: N/D

Cierre de la Solicitud



Firma del Técnico

Tecnologías de optimización Integrato S.A.S	Historial del Equipo	Fecha: 08-09-23
		Hora: 12:26:32 PM
		Serial: MXL4062SB0

Información :

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Hacienda
Departamento: Catastro	Tipo de Mantenimiento: Preventivo

Diagnóstico del Equipo :

Equipo por asignar a usuario. Se observó una acumulación significativa de polvo y residuos en los componentes, también se constató que la pasta térmica en el procesador ha perdido sus propiedades y no está proporcionando una disipación de calor eficiente.

Solución :

Se llevó a cabo una limpieza minuciosa de todos los componentes del equipo, se removió la pasta térmica antigua en el procesador y se aplicó una nueva capa de pasta térmica de alta calidad. También se verificó y aseguró que todos los cables y conexiones estuvieran correctamente enchufados y en buen estado de funcionamiento.

Repuestos :

Repuestos:

Cierre de la Solicitud



Firma del Técnico

Tecnologías de optimización IntegratiC S.A.S	Historial del Equipo	Fecha: 08-09-23
		Hora: 12:33:54 PM
		Serial: MXL6021M7L

Información :

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Hacienda
Departamento: Catastro	Tipo de Mantenimiento: Preventivo

Diagnóstico del Equipo :

Equipo por asignar a usuario, se observó una acumulación significativa de polvo y residuos en los componentes internos y externos del equipo, también se constató que la pasta térmica en el procesador ha perdido sus propiedades y no está proporcionando una disipación de calor eficiente.

Solución :

Se llevó a cabo una limpieza minuciosa de todos los componentes del equipo, se removió la pasta térmica antigua en el procesador y se aplicó una nueva capa de pasta térmica de alta calidad.

Repuestos :

Repuestos: N/D

Cierre de la Solicitud



Firma del Técnico

Tecnologías de optimización IntegratiC S.A.S	Historial del Equipo	Fecha: 08-09-23
		Hora: 12:38:15 PM
		Serial: MXL6021M86

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Hacienda
Departamento: Catastro	Tipo de Mantenimiento: Preventivo

Diagnóstico del Equipo :

equipo por asignar a usuario, se observó una acumulación significativa de polvo y residuos en los componentes, también se constató que la pasta térmica en el procesador ha perdido sus propiedades y no está proporcionando una disipación de calor eficiente.

Solución :

Se llevó a cabo una limpieza minuciosa de todos los componentes del equipo, se removió la pasta térmica antigua en el procesador y se aplicó una nueva capa de pasta térmica de alta calidad.

Repuestos :

Repuestos: N/D

Cierre de la Solicitud



Firma del Técnico

Tecnologías de optimización IntegratiC S.A.S	Historial del Equipo	Fecha: 08-09-23
		Hora: 08:53:51 AM
		Serial: MXL5460HF9

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Hacienda
Departamento: Edificio Boulevard Piso 3	Tipo de Mantenimiento: Preventivo

Diagnóstico del Equipo :

Equipo con usuario por asignar, se observó una acumulación significativa de polvo y residuos en los componentes internos y externos del equipo, también se constató que la pasta térmica en el procesador ha perdido sus propiedades y no está proporcionando una disipación de calor eficiente.

Solución :

Se llevó a cabo una limpieza minuciosa de todos los componentes del equipo, se removió la pasta térmica antigua en el procesador y se aplicó una nueva capa de pasta térmica de alta calidad. También se verificó y aseguró que todos los cables y conexiones estuvieran correctamente enchufados y en buen estado de funcionamiento.

Repuestos :

Repuestos:

Cierre de la Solicitud



Firma del Técnico

Tecnologías de optimización IntegratiC S.A.S	Historial del Equipo	Fecha: 08-09-23
		Hora: 13:28:14 PM
		Serial: MXL54629M3

Información :

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Hacienda
Departamento: Edificio Buolevard Piso 3	Tipo de Mantenimiento: Preventivo

Diagnóstico del Equipo :

Equipo por asignar a un usuario, se observó una acumulación significativa de polvo y residuos en los componentes internos y externos del equipo, también se constató que la pasta térmica en el procesador ha perdido sus propiedades y no está proporcionando una disipación de calor eficiente. Esto contribuye al sobrecalentamiento del procesador y puede causar problemas de rendimiento y estabilidad.

Solución :

Se llevó a cabo una limpieza minuciosa de todos los componentes del equipo, se removió la pasta térmica antigua en el procesador y se aplicó una nueva capa de pasta térmica de alta calidad. También se verificó y aseguró que todos los cables y conexiones estuvieran correctamente enchufados y en buen estado de funcionamiento.

Repuestos :

Repuestos: N/D

Cierre de la Solicitud



Firma del Técnico

Tecnologías de optimización IntegratiC S.A.S	Historial del Equipo	Fecha: 08-09-23
		Hora: 14:26:38 PM
		Serial: MXL5462B5M

Información :

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Hacienda
Departamento: Edificio Boluvar Piso 3	Tipo de Mantenimiento: Preventivo

Diagnóstico del Equipo :

Equipo por asignar a usuario, el equipo será trasladado a catastro, se observó una acumulación significativa de polvo y residuos en los componentes internos y externos del equipo, también se constató que la pasta térmica en el procesador ha perdido sus propiedades y no está proporcionando una disipación de calor eficiente.

Solución :

Se llevó a cabo una limpieza minuciosa de todos los componentes del equipo, se removió la pasta térmica antigua en el procesador y se aplicó una nueva capa de pasta térmica de alta calidad.

Repuestos :

Repuestos:

Cierre de la Solicitud


Firma del Técnico

Tecnologías de optimización IntegratiC S.A.S	Historial del Equipo	Fecha: 08-09-23
		Hora: 15:24:25 PM
		Serial: MXL3021M9M

Información :

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Hacienda
Departamento: Edificio Boulevard Piso 3	Tipo de Mantenimiento: Preventivo

Diagnóstico del Equipo :

Equipo en espera de asignación de usuario, el equipo se traslada a catastro, se observó una acumulación significativa de polvo y residuos en los componentes internos y externos del equipo, también se constató que la pasta térmica en el procesador ha perdido sus propiedades y no está proporcionando una disipación de calor eficiente.

Solución :

Se llevó a cabo una limpieza minuciosa de todos los componentes del equipo, se removió la pasta térmica antigua en el procesador y se aplicó una nueva capa de pasta térmica de alta calidad.

Repuestos :

Repuestos:

Cierre de la Solicitud


Firma del Técnico

Tecnologías de optimización IntegratiC S.A.S	Historial del Equipo	Fecha: 08-09-23
		Hora: 16:27:55 PM
		Serial: J13GQW1

Información :	
---------------	--

Empresa: D.A.C.P	Sede: Secretaria de Hacienda
Departamento: Edificio Buolevard Piso 3	Tipo de Mantenimiento: Preventivo

Diagnóstico del Equipo :

Equipo por asignar a usuario, se traslada a catastro, se observó una acumulación significativa de polvo y residuos en los componentes internos y externos del equipo, también se constató que la pasta térmica en el procesador ha perdido sus propiedades y no está proporcionando una disipación de calor eficiente.

Solución :

Se llevó a cabo una limpieza minuciosa de todos los componentes del equipo, se removió la pasta térmica antigua en el procesador y se aplicó una nueva capa de pasta térmica de alta calidad.

Repuestos :

Repuestos:

Cierre de la Solicitud



Firma del Técnico