

## 习题五

1. 差压式液位计测量液位时，为什么要进行零点迁移？如何实现迁移？
2. 电容式液位计各是如何测量非导电介质和导电介质的液位测量的？试推导计算公式。
3. 用超声波液位计进行液-液相界面的测量，试推导计算公式。