



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Jalan Raya By Pass – Kedundung Telp (0321) 321755  
**MOJOKERTO 61316**

Mojokerto, 22 Februari 2021

K e p a d a

Nomor : 611/464 /417.503.4/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Perbaikan  
Tanggul Kali Ngrayung**

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas PU-SDA  
Propinsi Jawa Timur  
di Surabaya  
2. Sdr. Kepala UPT-PSDA WS.  
Brantas di Kediri

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa telah terjadi lagi kerusakan / ambrolnya tanggul Kali Ngrayung, Kelurahan Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto. Kerusakan tanggul Kali Ngrayung yang termasuk Daerah Irigasi (D.I).Subantoro tersebut, berada di dekat Perumahan Griya Permata Meri akibat debit air yang deras pada Kali Ngrayung, menyebabkan terjadinya 3 titik kerusakan yang diketahui pada tgl. 17 Februari 2021 sebagai berikut :

1. Berada di sisi Barat sepanjang 44.60 m ;
2. Sisi Timur pertemuan Kali ngrayung dengan Kali Sadar, panjang kurang lebih 17.20 m ;
3. Sisi Timur sebelah Selatan yg baru selesai kami tangani, juga terjadi kerusakan lagi dengan panjang 36.10 m.  
(foto terlampir).

Guna menghindari kerusakan yang semakin parah maka mohon dapatnya ditangani segera, karena curah hujan dengan intensitas tinggi dan lama masih sering terjadi.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MOJOKERTO**



**MASHUDI, SE., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630407 199003 1 008

**Tembusan:**

Yth. Ibu Walikota Mojokerto  
(sebagai laporan)

MOJOKERTO 2015  
Jalan Jayabaya - Kedondong Telp. (0321) 251253  
PERUMAHAN RAKYAT JAWA BARAT PERUMKIMAN  
DINAS PERKOTAAN UMUM TENA AAN RUANG,  
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

[illegible]





Foto 1. : Pada tgl.17 Februari 2021 diketahui retakan di sisi timur pertemuan Kali Ngrayung dan Kali Sadar, panjang 17.20 m



Foto.2 : Pada tempat yg sama, saat kondisi tgl. 20 Februari 2021 terjadi kerusakan berat (ambrol) di sisi timur pertemuan Kali Ngrayung dan Kali Sadar.







Foto 3. : Sisi barat terjadi kerusakan kurang lebih panjang 44,60 m



Foto 3. : Sisi Timur sebelah Selatan yg baru selesai ditangani panjang 36,10 m