









## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	SERVICIOS PROFESIONALES PETER SWUAN LTDA		
Dirección	CAMINO EL ALBA #8760, LAS CONDES		
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador		
Marca	Respironics		
Modelo	Trilogy 100		
Serie	TV116120277		
Software		Hardware	
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	118853	H Hombre	1 Hora
Cobertura	Contrato	H inicio	10:00
Tipo de asistencia	FCO	H termino	11:00
Fecha	19-02-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas	Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo ingresa a laboratorio para realización de FCO, se realiza inspección visual donde se encuentra con su maquilla quebrada, por lo tanto, requiere cambio de esta.</p> <p>Equipo no se le realiza la reparación requerida anteriormente, por ende, la aplicación de la FCO queda solo en el cambio de piezas debido a que no existe forma de terminar el proceso en el estado que se encuentra.</p>			

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE		
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO		
		
		
		
ESTADO DEL EQUIPO	SI	NO
Equipo se encuentra operativo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A SOLICITAR		

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1154978	RP- TRILOGY INLET AIR PATH/R	1	230912
1153125	RP- MR SYMBOL INTL	1	230921
1029330	RP POLLEN FILTERS	1	230822
1152323	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML	1	88016
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>No requiere</div> <div>No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	