





F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	Andover Alianza Medica S. A.		
Dirección	Salar de Huasco 795, Pudahuel		
Contacto	Oficina		
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 100		
Serie	TV119042617		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	123566	H Hombre	4 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	08:30
Tipo de asistencia	Diagnostico en laboratorio	H termino	12:00
Fecha	06-06-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Otros	Otros	Otros	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo se le realiza previamente proceso de FCO, donde equipo no pasa las pruebas. Al aplicar procedimiento nuevamente, software indica que no es posible esbricit imagen de tabla en sensor board para la realización de las pruebas.</p> <p>Al hacer funcional el equipo nuevamente este arroja el error 147 vinculado a desviaciones en la sensor board, requiriendo un cambio de esta para su buen funcionamiento.</p> <p>Por lo tanto, equipo queda inoperativo a espera de repuestos.</p>			

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			
			
ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPUESTO A INSTALAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1045152B	Trilogy 100 Sensor Board Assembly Kit	1	
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>No requiere</div> <div>No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	