


(나) 2단계

- ① 방법 : 6000 ~1,200kN 까지 각 step 당 200kN씩 증가 시킨 후 표면 균열 관찰.
- ② 목적 : 균열 모드 관찰, 휨 강도 및 처짐 계측.
- ③ 예상 : 1,200kN 공칭휨강도 도달.

(다) 3단계

- ① 방법 : 유압기 최대 스트로크 까지 하중 재하.
- ② 목적 : 실험체 안전성 입증.
- ③ 예상 : 하중 1,500kN 처짐 400mm에서 극한강도 도달



[그림 3.6.21] 하중 재하 프로그램