



Câblage du cordon

Note importante:

Câbler le cordon **avant** de souder le PCB sur le capteur 360°

