





REPORTE DE SERVICIO (FSR)

CLIENTE / EMPRESA: Takeda, S.A. de C.V.	TELS. EXT. Y FAX. 55 5387-9330 Ext. 2572	EQUIPO: Horno de Secado con Vacío
DEPARTAMENTO: Control de Calidad	DIRECCIÓN: Av. Primero de Mayo Núm. 130, Industrial Atoto C.P. 53519	MARCA: Napco
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Ana Laura Verdiguél	LOCALIDAD: Naucalpan de Juárez, Edo. de México	MODELO: 5831
REPORTADO POR: Ana Laura Verdiguél	MAIL: ana.verdiguél@takeda.com	NO SERIE: 698100365
		ID: 02CQ474

SOLICITUD DE SERVICIO		INICIO DE SERVICIO		FIN DE SERVICIO		FALLA REPORTADA:	N/A
11288		FECHA	HORA	FECHA	HORA	FALLA ENCONTRADA:	
		17/07/2023	12:30:00	18/07/2023	12:00:00		
FECHA	HORAS SERVICIO	ACCIONES REALIZADAS				FALLA ENCONTRADA	
17-07-2023	5	Se verifica estado general de equipo.					TIPO DE PROBLEMA
		Se introduce sensor y patrón de referencia en cámara interna de equipo.					• N/A
		Inicia calibración y monitoreo de primer condición (60 °C).					
		Finaliza primer condición, inicia monitoreo y calibración de segunda condición (105 °C).					
		Finaliza monitoreo y calibración de segunda condición.					TIPO DE SERVICIO
18-07-2023	3	Inicia calibración y monitoreo de tercer condición (140 °C).					• Calibración
		Finaliza monitoreo y calibración de tercer condición.					
							TIPO DE CONTRATO
							• Contrato Classic
TOTAL DE HRS.	8						
NÚMERO DE PARTE		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			FUNCIONANDO AL 100%	
						• Si	

OBSERVACIONES:

Finaliza calibración, el equipo cumple con los rangos permitidos y opera correctamente.

PRÓXIMO SERVICIO / FECHA	CLIENTE			REPRESENTANTE DE SERVICIO
CALIBRACIÓN FEB. 2024	18/07/2023	Edna Iizandra Romero Bustos		
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

La firma de este documento es únicamente para evidenciar las actividades realizadas por el Ingeniero de servicio. El Servicio se considera finalizado con la entrega del informe final en original (cuando aplique)