

મર્યાદા: ૧૦૦૦ ટન ૧ ટન, ૨ ટન થી ૩ ટન

જાણીતા: ઓપરેટર

પદ્ધતિ:

૧. ઇલેક્ટ્રિક ચાલુ કરવાનું પ્રેશર ચેક કરવું.
૨. લુબ્રિકેશન સિસ્ટમ ઓન કરવાનું ચેક કરવું.
૩. સ્ટ્રોક રેડી સિગ્નલ ઓન જાણ્યાનંતર ટ્રાયલ લેવું.
૪. ટ્રિમ પંચ થી ટ્રિમર લોડ કરવું થી પંચ ઇન્ટ્રી ચેક કરવું.
૫. ટ્રિમીંગવેલી ટેમ્પરેચર કમી થોળા નહીં ચાવી દક્ષતા લેવું થી ટ્રિમીંગ જાણેલી ફલેશ કાઢવું.
૬. ટ્રિમીંગ ટુલ કાઢ્યાનંતર પ્રેશ થી જાણીતા પરીક્ષણ સ્વચ્છ કરવું.
૭. પ્રેશ બંદ કરતેવેલી ઇમર્જન્સી સ્વીચ બંદ કરવું
૮. સ્વીચ બંદ કરવું.

PREPARED BY.
Supervisor Production

APPROVED BY.
Head Production