

IMPORTACIÓN

Datos Generales.


Fecha: 2017-09-06 Hora: 17:07

Turno: PRIMERO Cliente: LAREDO Sello: 123456

	Número	placa	marca	compania
Camion	85	77AE3S	FREIGHTLINE	FLEXCOAH

	Número	Placa	Linea	Marca	Estado
Remolque	966	PT166370	RICH	STO	AR

Parte Delantera.




Manitas: ☒

Patines: ☒


Manivela: ☒

Lado Izquierdo.




Luz lateral: ☒ ABS: ☒ Daño franja: ☐

Parte Trasera.



Posición luces	O O O
Total rojos	6
Total amarillos	2
Loderas	AMBAS

Parte Derecha.



Luz lateral: ☒ ABS: ☒ Daño franja: ☒

Posición	Marca	Condición	Posición	Marca	Condición
11	11	YO	13	13	CO
12	12	YO	14	14	CO

Posición	Marca	Condición	Posición	Marca	Condición
16	16	MI	18	18	CO
15	15	MI	17	17	CO

Otros

Observaciones.

Golpe Frente,Tallon Izquierda,Tallon Atras,
PATINES DAÑADOS,

Operador: RODRIGO GALINDO Intercambista: Intercambi El Inter

EXPORTACIÓN

Datos Generales.


Fecha: 2017-09-06 Hora: 18:14

Turno: PRIMERO Cliente: RUTA Sello: VACIA

	Numero	placa	marca	compania
Camion	85	77AE3S	FREIGHTLINE	FLEXCOAH

	Número	Placa	Linea	Marca	Estado
Remolque	966	PT166370	RICH	STO	AR

Parte Delantera.




Manitas: ☒

Patines: ☒


Manivela: ☒

Lado Izquierdo.




Luz lateral: ☒ ABS: ☒ Daño franja: ☒

Parte Trasera.



Posición luces	O O O
Total rojos	6
Total amarillos	2
Loderas	AMBAS

Parte Derecha.



Luz lateral: ☒ ABS: ☒ Daño franja: ☒

Posición	Marca	Condición	Posición	Marca	Condición
11	11	UN	13	13	MI
12	12	UN	14	14	MI

Posición	Marca	Condición	Posición	Marca	Condición
16	16	UN	18	18	YO
15	15	UN	17	17	YO

Otros

Observaciones.

Tallon Frente,
REFRIGERADOR DAÑADO

Operador: RODRIGO GALINDO Intercambista: Intercambi El Inter