



DIRETORIA DE REGULAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

COORDENADORIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL CTR 01/2025

TERMINAIS RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS CONCEDIDOS À EMPRESA SOCICAM

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 1.041.080/08

1. INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Transportes e Rodovias da ARPE realizou vistoria no Terminal Rodoviário Intermunicipal localizado no município de Terminal Rodoviário do Recife - TIP no dia 2025-06-08 00:00:00, com o objetivo de verificar as condições operacionais, de conservação, de manutenção e de segurança do referido terminal, em conformidade com o Contrato de Concessão de Serviço Público nº N° 1.041.080/14, firmado entre o Governo do Estado de Pernambuco e a empresa SOCICAM.

A visita técnica foi realizada pela equipe composta por Keven Tavares, que analisou os aspectos físicos e funcionais do terminal, incluindo áreas de embarque e desembarque, sanitários, vias internas, sinalização, segurança, infraestrutura e atendimento ao usuário. Durante a fiscalização, foram registradas as não conformidades observadas, as quais serão detalhadas nas seções seguintes deste relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente fiscalização encontra fundamento nas seguintes normas legais e regulamentares:

- Lei nº 12.524, de 30 de dezembro de 2003 – Altera e consolida as disposições da Lei nº 12.126, de 12 de dezembro de 2001, que cria a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco – ARPE, regulamentada pelo Decreto nº 30.200, de 09 de fevereiro de 2007.

- Lei nº 13.254, de 21 de junho de 2007 e alterações, em especial a Lei Estadual nº 15.200, de 17 de dezembro de 2013 – Estrutura o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco, regulamentada pelo Decreto nº 40.559, de 31 de março de 2014.

- Resolução Arpe nº 46, de 07 de abril de 2008 (Antiga nº 06/2008) – Aprova o Regulamento dos Terminais Rodoviários do Estado de Pernambuco, alterada parcialmente pela Resolução ARPE nº 53, de 26 de janeiro de 2009 (Antiga 003/2009).

- Resolução Arpe nº 083, de 30 de julho de 2013 – Dispõe sobre os procedimentos de fiscalização, autuação e aplicação de penalidades aos prestadores de serviços públicos delegados no Estado de Pernambuco fiscalizados pela ARPE mediante delegação.

- Contrato de Concessão de Serviço Público nº 1.041.080/08, de 19 de setembro de 2008, e seus aditivos, especialmente o Segundo Termo Aditivo de 29 de setembro de 2017 – contrato celebrado entre o Estado de Pernambuco, representado pela Secretaria de Transportes – SETRA, e a SOCICAM – Administração, Projetos e Representações Ltda.

3. NÃO CONFORMIDADES CONSTATADAS

A seguir, apresentam-se as não conformidades registradas nos diversos terminais fiscalizados:

TERMINAL DE ARCOVERDE

1.7 - CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA



Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife

1.8 - CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA



Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife

1.9 - CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA



Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife

2.0 - CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA



Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife

TERMINAL DE CARUARU

1.5 - CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA



Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1.1 - CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA



Viga do terminal não posicionada corretamente.

4. RESUMO DAS NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

TERMINAL	NÃO CONFORMIDADE
Terminal de Arcoverde	Não Conformidade 1.7 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA
	Não Conformidade 1.8 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA
	Não Conformidade 1.9 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA
	Não Conformidade 2.0 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA
Terminal de Caruaru	Não Conformidade 1.5 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA
Terminal de Garanhuns	Não Conformidade 1.6 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA
Terminal de Petrolina	Não Conformidade 1.4 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA
Terminal do Recife (TIP)	Não Conformidade 1.1 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA
	Não Conformidade 1.2 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA
	Não Conformidade 1.3 – CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das constatações apontadas no presente Relatório de Fiscalização, solicita-se o envio deste documento à concessionária responsável, para que sejam adotadas as providências necessárias à regularização das não conformidades identificadas, bem como a apresentação dos respectivos prazos de conclusão dos serviços e/ou obras.

Recomenda-se que a concessionária mantenha esta Agência informada acerca da adequação dos sistemas de segurança obrigatórios, como o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e o Sistema de Combate a Incêndio, além da correta manutenção das áreas de uso comum, equipamentos e estruturas prediais dos terminais concedidos.

Sugere-se o encaminhamento deste relatório à Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal – EPTI, na qualidade de Poder Concedente e gestora do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco (STCIP-PE).

Recife, 2025-06-08 00:00:00.

Enildo Manoel da Silva Junior

Analista de Regulação