



ad150-release_v1.0.1 补丁使用 介绍

珠海市杰理科技股份有限公司

Zhuhai Jieli Technologyco.,LTD

版权所有，未经许可，禁止外传

2021 年 03 月 15 日

目录

1. 补丁说明..... 3

2. 解决方法..... 3

1. 补丁说明

适用于 SDK: ad150-release_v1.0.1 ;
本补丁用于支持内置 flash 工作在 1 线模式,

2. 解决方法

替换相应的批处理可以解决问题。

1、将补丁如图 1 的文件替换 SDK 目录 app\post_build\sh55\toy 中（如图 1）：

uboot.boot	2021/4/8 17:25	BOOT 文件	4 KB
uboot_no_ota.boot	2021/4/8 17:25	BOOT 文件	4 KB
uboot.boot_debug	2021/4/8 17:25	BOOT_DEBUG ...	6 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2021/4/8 17:25	BOOT_DEBUG ...	6 KB
app_ld.c	2021/4/8 17:25	C 文件	5 KB
download_bat.c	2021/4/8 17:25	C 文件	2 KB
tone.cfg	2021/4/8 17:25	CFG 文件	5 KB
copy_download.sh	2021/4/8 17:25	SH 文件	1 KB
sh55loader.uart	2021/4/8 17:25	UART 文件	9 KB
isd_config.ini	2021/4/8 17:25	配置设置	3 KB
dir_a	2021/4/8 17:25	文件	162 KB
dir_bin_03	2021/4/8 17:25	文件	1,985 KB
dir_eng	2021/4/8 17:25	文件	18 KB
dir_midi	2021/4/8 17:25	文件	1 KB
dir_notice	2021/4/8 17:25	文件	4 KB
dir_poetry	2021/4/8 17:25	文件	161 KB
dir_song	2021/4/8 17:25	文件	912 KB
dir_story	2021/4/8 17:25	文件	352 KB
isd_download	2021/4/8 17:25	文件	2,510 KB
midi_cfg	2021/4/8 17:25	文件	183 KB
fw_add.exe	2021/4/8 17:25	应用程序	1,781 KB
isd_download.exe	2021/4/8 17:25	应用程序	2,059 KB
ufw_maker.exe	2021/4/8 17:25	应用程序	5,102 KB

图 1 补丁里面的文件

2、将补丁如图 2 的库文件替换 SDK 目录\include_lib\liba\sh55 中（如图 2）：

ad150-release_v1.0.2 > include_lib > liba > sh55			
名称	修改日期	类型	大小
audio_lib.a	2021/4/8 17:25	A 文件	31 KB
cpu_lib.a	2021/4/8 17:25	A 文件	312 KB
decoder_mge_lib.a	2021/4/8 17:25	A 文件	20 KB
dev_mg_lib.a	2021/4/8 17:25	A 文件	14 KB

图 2 需要替换的库文件

3、根据文档《AD150 SDK 手册.pdf》V1.2 版本中关于 ini 文件的描述，修改到 1 线模式，之后编译下载工程就能使得系统工作内置 flash 工作在 1 线模式。