

Дата происшествия

10.08.2024

Время происшествия

02:25

Тип происшествия

**ПОЖАР**

Условия работы

Сумерки время суток  
Температура воздуха + 10**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ**

При выполнении работ по подвозу воды на Восточно-Таркосалинском месторождении КП-56, (ГРП) произошло возгорание под кабиного пространства автомобиля марки КАМАЗ К3440 65222-53 цистерна (г/н С422НХ89). Очаг возгорания был локализован силами водителя при помощи штатного огнетушителя применения которого не хватило до полной ликвидации пожара. Водитель для дальнейшего не распространения и ликвидации пожара применил воду находящуюся в АЦ. В следствие пожара, пострадавших нет. Полное причинение ущерба имуществу компании, устанавливается.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ**

1. Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования в моторном отсеке автомобиля.
2. Неудовлетворительное содержание электрооборудования транспортного средства.
3. Слабый контроль за техническим состоянием ТС.

**ПСЖ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАРУШЕНЫ:****Изоляция источников**

**энергии/**Перед началом работы проверьте изоляцию источников энергии и нулевой уровень энергии

**ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АНАЛОГИЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ**

1. Довести обстоятельства пожара до сведения всех работников общества.
2. Организовать и провести внеплановый инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности при использовании транспортных средств;
3. Организовать проверки всего автомобильного транспорта на соблюдение требований пожарной безопасности и состояния электротехнического оборудования.

**У нас нет такой срочной и важной работы, чтобы мы не смогли выделить время на подготовку и сделать её безопасной**