







新增
我们
查询
统计
导出

问题描述 (G:完成, Y:进行, R:延期, W:待定, N:不适用)

进度跟踪-问题退出要满足下列所有标准要求

R:超期, W:待定, N:不适用)				24H	7D	14D	34D	35D	40D			
状态	问题内容描述	发生日期	负责人 部门	遏制表	根本原因分析	纠正措施	防错法	分层审核	措施跟踪	FMEA/CP更新	标准更新	经验教训
Y	西班牙P1MO门玻璃备件订单未按客户...	2017/4/25	李桂玲 销售部	G 04-26	G 04-28	Y -7	Y -7	Y -7	Y -27	Y -28	Y -28	Y -33
Y	英国通用反馈D2WO右后门玻璃后侧位...	2017/4/3	何宗华 钢化二厂	G 04-04	G 04-05		G 04-11		G 04-12	Y -6	Y -6	Y -11
Y	北美通用C1UL后档表面缺陷	2017/3/30	何宗华 钢化二厂	G 03-31	G 04-05	G 04-05			G 04-28	G 04-28	G 04-28	Y -7
G	欧宝左右三角表面缺陷	2017/1/25	周观进 钢化包装二厂	G 01-26	G 01-26	G 01-27	G 01-27	G 02-02	G 02-03	G 02-03	G 02-04	G 02-03
G	西班牙P1MO门玻璃备件订单未及时交...	2017/3/1	李桂玲 销售部	G 03-02	G 03-08	G 03-10	G 03-14		G 04-01	G 04-01	G 04-01	G 04-01
G	西班牙P1MO门玻璃备件订单未及时交...	2017/3/15	李桂玲 销售部	G 03-16	G 03-20	G 03-28		G 03-28	G 04-01	G 04-01	G 04-01	G 04-01