




|   |   |              |   |  |    |          |            |   |
|---|---|--------------|---|--|----|----------|------------|---|
| <b>LOCOMOTIVA E401</b>  |   |              | 613.7   |  | A1 | BEASAIN  | OT         | Y |
| <b>H</b> Mod. cant. II.40 y 42.10/07/2017 56099<br>Agreg. II.90 a 97.                                   | <b>ISO 2768 - cK</b><br><b>DIN ISO 13920 - BF</b> |              |  |  |    |          |            |   |
| <b>J</b> Agr. II.98,99. Agr. nota33/08/2017 56229<br>Mod. cant. II.40,43,88,<br>88,93,97 Agr. Hojas 6,7 |   |              |   |  |    |          |            |   |
| <b>K</b> Modif. cant. II.40,93,97/03/2017 56229<br>Elim. II.90,96 Mod. II.99                            |   |              |   |  |    |          |            |   |
| Ed.   | Descripción                                       | Date         | None  |  |    |          |            |   |
| <b>1:10</b>   | Diseñado  | 27/04/2015   | 56102   | <b>ARMARIO HV2</b><br><br><b>ARMADIO HV2</b> |    |          |            |   |
|                    | Comprobado  | 08/05/2015   | 13586   |  |    |          |            |   |
|                    | Verificado  | 08/05/2015   | 14422   |  |    |          |            |   |
|   |   | Date         | None  |  |    |          |            |   |
|   |   | <b>es/it</b> |   |  |    |          |            |   |
| <b>CAF</b><br>CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR<br>DE FERROCARRILES, S.A.<br>BEASAIN (GIPUZKOA)                 |   |              |   | <b>B.20.83.001</b>                           |    | <b>K</b> | <b>2/7</b> |   |