

E' vietato assegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni e l'adozione di tutte le misure necessarie per la protezione dei diritti di brevetto e di utilità o di brevetti per modelli ornamentali.

Senza nostra esplicita autorizzazione, questa temerariamente proibita la riproduzione total o parcial, de este documento, así como su uso individual y/o su exhibición o comunicación a terceros. De las infracciones se adoptarán todas las medidas necesarias, en especial las de patentes, de modelos registrados y similares.

NOTA: ESTADO ACTUAL DE LA LOCOMOTORA.

ELEMENTOS A ELIMINAR O SUSTITUIR.




NOTA: STATO ATTUALE DELLA LOCOMOTIVA.

ELEMENTI DA ELIMINARE O SOSTITUIRE.

LEYENDA/LEGENDA:

- PIEZAS ELIMINADAS
PEZZI ELIMINATI
- X ELEMENTO A ELIMINAR, EN VISTA
ELEMENTO DA ELIMINARE, IN VISTA
- + CANTIDADES DE PIEZAS MODIFICAS
QUANTITÀ DI PEZZI MODIFICATI

MARCA	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO O NORMA	MATERIAL O REFERENCIA	PESO	DIMENSIONES
MARCA	DESCRIZIONE	QUANT.	CODICE O NORMA	MATERIALE O REFERENZA	PESO	DIMENSIONES

LOCOMOTIVA E401				381.1	A1	BEASAIN	OT	Y
H	Modif. cant. M.45,68,01/09/2016 56099	ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF						
	Agreg. M.80,81.							
J	Modif. cant. M.47,72,11/07/2017 56223							
	Agreg. M.82-95.							
K	Agreg. M.96							
	Agreg. nota							
L	Modif. cant. M.08. 18/10/2017 56099							
	Agreg. M.97.							
Ed.	Descripción	Date	Nome					
	1:20	Disegnato	08/05/2015	56102	CJT ARMADURA HV2			
		Comprovato	08/05/2015	13586				
		Verificato	08/05/2015	14422				
		Date	Nome	ASSI. DI CARPENTER. HV2				
		es/it						
		CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. BEASAIN (GIPUZKOA)				L 2/9		
B.20.83.011								