

# 事故单

## 事故单

### 事件基本信息

- 事件编号: 20240808-001
- 事件类型: 火灾
- 事件发生日期和时间: 2024年8月8日 10:15 AM
- 事件报告日期和时间: 2024年8月8日 10:30 AM

### 事件发生地点

- 数据中心名称: UPS 数据中心
- 具体位置: 服务器机房 B2

### 事件描述

- 详细描述: 2024年8月8日上午10:15, UPS数据中心的服务器机房B2发生火灾。初步调查显示, 火灾由电气故障引起, 导致设备过热并引燃附近的电缆。
- 起因: 电气故障
- 火势蔓延情况: 火势迅速蔓延至相邻的两个机架, 导致多个服务器设备损坏。

### 受影响的资产

- 受影响的设备和设施: 服务器机架 7 和 8, 冷却系统, 电缆
- 损坏的程度: 严重损坏, 需要更换和维修
- 初步损失评估: 约500,000美元

### 人员情况

- **现场人员名单：**张三、李四、王五
- **受伤情况：**无人员受伤
- **疏散和救援行动：**所有人员在10分钟内安全疏散，无需紧急医疗救援

## 应急响应

- **应急响应步骤和时间：**
  1. **10:15 AM：**火灾信号检测到，启动火灾报警系统
  2. **10:16 AM：**报警系统触发，所有人员收到疏散通知
  3. **10:18 AM：**机房断电，启动灭火系统
  4. **10:20 AM：**灭火系统开始灭火，消防部门收到通知
  5. **10:25 AM：**消防部门到达现场并开始救援
  6. **10:30 AM：**火势得到控制，进入现场清理和评估阶段

## 事件后续处理

- **现场清理和恢复工作：**火灾后，现场已封闭，进行清理和恢复工作
- **进一步调查和分析：**将对电气故障原因进行详细调查
- **改进措施和预防建议：**建议定期检查电气设备，加强火灾监控和应急预案演练

## 附件

- **现场照片和视频：**已拍摄并存档
- **相关监控数据：**已收集并分析
- **报告和证据文件：**包括消防部门报告、损失评估报告等