

Tras el cobro 124 + 110. AT. G. Fernandez

EMPRESA	EPTA ARGENTINA S.A. Sistemas de Refrigeración <small>Ov. Lagos 6753 - S2011M2D - Rosario (SF) - Tel. (0341) 461-5000 - Fax (0341) 462-9064 Av. Congreso 5670 - C1431AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel./Fax (011) 4572-4301 info.argentina@costan.com www.argentina.costan.com Emergencias Costan 24 horas (0341) 15-5646402</small>						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: auto;">X</div> DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA		SR Documento Nº 14578					
	C.R.M. Nº 20170623011						Fecha: 21/06/17							
ATENCIÓN RECLAMOS	Nombre: Diaño 377-						Folios Nº				de			
	Dirección: Bolon 222B tienda 377						Teléfono							
	INICIO DEL SERVICIO		Hora de ingreso				Hs.		Hora de salida					
	Reclamo anunciado por el Cliente: Se solicita restauracion en murales de factio, folio Carme.													
	Diagnóstico													
	Descripción de repuesto necesario:													
Firma por parte del Cliente						Firma por parte de Costan								
EQUIPO	Elemento o pieza en garantía Costan		SI		NO		Modelo: LION NARROW 37S							
	Equipo XC001211B						Serie AOOMEOKT							
GARANTÍA	Proyecto Nº						Fecha de inicio de garantía							
	Orden de venta						Fecha de emisión							
	Remito Nº						Fecha de recepción							
VENTA	Presupuesto Nº						Fecha de emisión							
	Orden de compra						Fecha de aprobación							
	Remito Nº						Fecha de recepción							
	Factura Nº						Fecha de facturación							
ATENCIÓN INTERMEDIA	2ª ATENCION		Hora de ingreso				Hs.		Hora de salida					
	Trabajo realizado													
Fecha, Firma y Sello por parte del cliente						Firma por parte de Costan								
CIERRE DE SERVICIO	CIERRE DEL SERVICIO		Hora de ingreso		1500		Hs.		Hora de salida		2330			
	Trabajo realizado Se lleva al lugar se idrolalan muralle. No controla que queden funcionando todos los bornes potentes de la bobina 8 monitores de fusión de Lion Eco se cambian 15 tornillos de la bobina 15 tuercas faltantes se cambian 2 balastros electrónicos dobles se observa que en la central de frío hay un compresor opaco													
	Fecha, Firma y sello por parte del cliente						Firma por parte de Costan							
	<small>ISO 9001: 200 EPTA Argentina S.A. - 01/10/2013 - Documento DBSG 013 AS</small>													

ISO 9001: 200 EPTA Argentina S.A. - 01/10/2013 - Documento DBSG 013 AS