



TAREA 13

Ejemplo 4. Determinar esfuerzos máximos en el eje circular y las deformaciones en el mismo. Consultar lo referente a esfuerzos cortantes en vigas y aplicarlo en este ejemplo. Comprobar los resultados mediante una simulación de esfuerzos indicando las propuestas de material, tipo de carga, sujeción, entre otros.



D. C. L. en X



$$\sum F_z = 0$$

$$F_B - F_C = 0 \quad \therefore F_B = F_C$$

$$\sum T = 0$$


$$T_C - T_B = 0 \quad \therefore T_B = T_C$$

$$T_C = 400 [lb] \cdot 9 ["] = 3600 [lb \cdot in]$$

$$F_B = 400 [lb]$$

$$T_B = 3600 [lb \cdot in]$$

D. C. L. en Y




$$\sum F_z = 0$$

$$F_A - F_B = 0 \quad \therefore F_A = F_B = 400 [lb]$$

$$\sum M = 0$$

$$M_A - M_B = 0 \quad \therefore M_A = M_B = (400)(9) = 2800 [lb \cdot in]$$



$$V(x) - 400 = 0$$

$$\therefore V(x) = -400$$

$$M(x) = \int V(x) dx$$

$$M(x) = -400x + C_1$$

$$M(0) = 2800 \quad \therefore C_1 = -2800$$

$$M(x) = -400x - 2800$$

Análisis de esfuerzos

Datos

$$E = 10 \text{ Mpsi}$$

$$G = 3.916 \text{ Mpsi}$$

Esfuerzo cortante por torsión

$$\tau = \frac{T_c}{J}$$

$$J = \frac{\pi}{2} (d/2)^4 = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 0.09817 \text{ in}^4$$

$$\tau = \frac{(3600) \left(\frac{1}{2}\right)}{0.09817} = 18334.64 \text{ psi} = \underline{18.334 \text{ kpsi}}$$

Esfuerzo normal máximo:

$$I = \frac{\pi (d)^2}{4} = \frac{\pi}{4} = 0.7853$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M(x)_{\max} c}{I}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{2800 (1)}{\pi/4} = 3565 \text{ psi} = \underline{3.565 \text{ kpsi}}$$

Esfuerzo cortante máximo:

$$\tau_{\max} = \left(\frac{y}{3}\right) \left(\frac{V(x)_{\max}}{A}\right) \quad ; \quad A = \frac{\pi (1)^2}{4} = 0.7853$$

$$\tau_{\max} = \left(\frac{y}{3}\right) \left(\frac{400}{\pi/4}\right) = \underline{679.06 \text{ psi}}$$

Análisis de deformaciones

Deformación por torsión

$$\phi = \frac{TL}{GJ} = \frac{(3600)(7)}{(3.916 \text{ Mpsi})(0.09817)} = 0.06555 \text{ rad} \\ = 3.7556^\circ$$

Deformación por flexión

$$z(x) = \frac{1}{EI} \iint M(x) dx dx =$$

$$\int M(x) dx = 400 \frac{x^2}{2} - 2800x + C_1$$

$$\iint M(x) dx dx = 400 \frac{x^3}{6} - 1400 \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2$$

$$\therefore z(x) = \frac{1}{(10 \text{ Mpsi})(\frac{\pi}{4})} \left\{ 400 \frac{x^3}{6} - 1400 \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2 \right\}$$

Aplicando condiciones de frontera:

$$z(0) = 0$$


Como saco

$$\therefore C_2 = 0$$


C_1 ?

No tengo otra condición de frontera

Esfuerzos



Deformación elástica



Si bien los resultados podrían presentar inexactitudes por posibles errores en el uso de SOLIDWORKS, el análisis estático realizado demuestra que el eje NO podrá soportar las cargas aplicadas. Los esfuerzos de Von Mises calculados superan ampliamente el límite elástico del material ($3.999e+00$), lo que indica que el componente entraría en una región de deformación plástica irreversible, haciéndolo inadecuado para estas condiciones. Para garantizar la funcionalidad, se requiere rediseñar el eje (optimizar geometría, seleccionar un material más resistente o reducir cargas) y validar la configuración del modelo en el software.