



## TAREA 13

**Ejemplo 4.** Determinar esfuerzos máximos en el eje circular y las deformaciones en el mismo. Consultar lo referente a esfuerzos cortantes en vigas y aplicarlo en este ejemplo. Comprobar los resultados mediante una simulación de esfuerzos indicando las propuestas de material, tipo de carga, sujeción, entre otros.



D. C. L. en X



$$\sum F_z = 0$$

$$F_B - F_C = 0 \quad \therefore F_B = F_C$$

$$\sum T = 0$$


$$T_C - T_B = 0 \quad \therefore T_B = T_C$$

$$T_C = 400 [lb] \cdot 9 ["] = 3600 [lb \cdot in]$$

$$F_B = 400 [lb]$$

$$T_B = 3600 [lb \cdot in]$$

D. C. L. en Y




$$\sum F_z = 0$$

$$F_A - F_B = 0 \quad \therefore F_A = F_B = 400 [lb]$$

$$\sum M = 0$$

$$M_A - M_B = 0 \quad \therefore M_A = M_B = (400)(9) = 3600 [lb \cdot in]$$



$$V(x) - 400 = 0$$

$$\therefore V(x) = 400$$

$$M(x) = \int V(x) dx$$

$$M(x) = 400x + C_1$$

$$M(0) = 3600 \quad \therefore C_1 = -3600$$

$$M(x) = 400x - 3600$$

## Análisis de esfuerzos

Datos

$$E = 10 \text{ Mpsi}$$

$$G = 3.916 \text{ Mpsi}$$

### Esfuerzo cortante por torsión

$$\tau = \frac{T_c}{J}$$

$$J = \frac{\pi}{2} (d/2)^4 = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 0.09817 \text{ in}^4$$

$$\tau = \frac{(3600) \left(\frac{1}{2}\right)}{0.09817} = 18334.64 \text{ psi} = \underline{18.334 \text{ kpsi}}$$

### Esfuerzo normal máximo:

$$I = \frac{\pi (d)^2}{4} = \frac{\pi}{4} = 0.7853$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M(x)_{\max} c}{I}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{2800 (1)}{\pi/4} = 3565 \text{ psi} = \underline{3.565 \text{ kpsi}}$$

### Esfuerzo cortante máximo:

$$\tau_{\max} = \left(\frac{4}{3}\right) \left(\frac{V(x)_{\max}}{A}\right) \quad ; \quad A = \frac{\pi (1)^2}{4} = 0.7853$$

$$\tau_{\max} = \left(\frac{4}{3}\right) \left(\frac{400}{\pi/4}\right) = \underline{679.06 \text{ psi}}$$

# Análisis de deformaciones

## Deformación por torsión

$$\phi = \frac{TL}{GJ} = \frac{(3600)(7)}{(3.916 \text{ Mpsi})(0.09817)} = 0.06555 \text{ rad} \\ = 3.7556^\circ$$

## Deformación por flexión

$$\delta(x) = \frac{1}{EI} \iint M(x) dx dx =$$

$$\int M(x) dx = 400 \frac{x^2}{2} - 2800x + C_1$$

$$\iint M(x) dx dx = 400 \frac{x^3}{6} - 1400 \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2$$

$$\therefore \delta(x) = \frac{1}{(10 \text{ Mpsi})(\frac{\pi}{4})} \left\{ 400 \frac{x^3}{6} - 1400 \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2 \right\}$$

Aplicando condiciones de frontera:

$$\delta(0) = 0$$

Como saco

$$\therefore C_2 = 0$$

$C_1$  ?

No tengo otra condición de frontera