

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

TRABAJOS DE CERRAMIENTO

WM SAN MIGUEL

02/09/2021

SELLADO DE HUECO ENTRE TUBERIA Y PARED POR MUEBLE ENTRADA DE LA PANADERIA

- ANTES



- DESPUES



RESANADO DE PARED PARTE INFERIOR ÁREA GÓNDOLAS DE PANADERÍA

- ANTES



- DESPUES



SELLADO DE ORIFICIO DE PARED PARTE INFERIOR ÁREA GÓNDOLAS DE PANADERÍA

- ANTES



- DESPUES



SELLADO DE ORIFICIO EN PARED TABLA ROCA ESQUINA INFERIOR DERECHO DE LA VITRINA PEGADO A LOS FREEZER

- ANTES



- DESPUES



SELLADO DE HUECO ENTRE BASE DE CANAL A BODEGA SUBSESTIBLE

- ANTES



- DESPUES



SELLADO DE HUECO ENTRE BASE DE CANAL A BODEGA SUBSESTIBLE

- ANTES



- DESPUES



ZARANDA REINSTALADA Y HUECO SELLADO

- ANTES



- DESPUES



LIMPIEZA DE DRENAJE AREA DE DESCARGA (ESTE ESTABA LLENO DE ARENA Y BASURA QUE FUE DESALOJADA)

- ANTES



- DESPUES



PARRILLA DE DRENAJE, INSTALACION DE LAMINA DESPLEGADA NUEVA, ENDEREZADO DE PARRILLA Y REFUERZO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA

- ANTES



- DESPUES



PARRILLA DE DRENAJE, INSTALACION DE LAMINA DESPLEGADA NUEVA, ENDEREZADO DE PARRILLA Y REFUERZO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA

- ANTES



- DESPUES



PARRILLA DE DRENAJE, INSTALACION DE LAMINA DESPLEGADA NUEVA, ENDEREZADO DE PARRILLA Y REFUERZO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA

- ANTES



- DESPUES




PARRILLA DE DRENAJE, INSTALACION DE LAMINA DESPLEGADA NUEVA, ENDEREZADO DE PARRILLA Y REFUERZO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA

- ANTES



- DESPUES



PARRILLA DE DRENAJE, INSTALACION DE LAMINA DESPLEGADA NUEVA, ENDEREZADO DE PARRILLA Y REFUERZO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA (limpieza)

• ANTES



• DESPUES



SELLADO DE HUECO TUBERIA ABIERTA FREEZER FRENTE A ÁREA DE VERDURAS

- ANTES



- DESPUES



ESTADO DE BARREPOLVO EXISTENTE ANTES DEL CAMBIO

- ANTES



INSTALACION DE BARREPOLVO NUEVO EN 2DA CORTINA DE ZONA DE DESCARGA

- ANTES



- DESPUES



INSTALACION DE BARREPOLVO NUEVO EN 3ER CORTINA DE ZONA DE DESCARGA

- ANTES



- DESPUES

