

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

REPARACION DE FUGA EN RAMPA DE RECICLADO

CD APOPA

13/04/2021

DEMOLICION POR BUSQUEDA DE FUGA

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE ACCESORIOS Y TUBERIA

- ANTES



- DESPUES



FUGA REPARADA

- DESPUES



CONCRETEADO POR RESTITUCION DE AREA DEMOLIDA

- ANTES



- DESPUES



SELLADO DE HUECO, INTALACION DE AZULEJOS E INSTALACION DE MINGITORIO

- ANTES

- DESPUES