

Pozo: KU-1297

Intervencion: REPARACIÓN MAYOR

Último Consecutivo Cargado: 99



Consecutivo	Fecha	Profundidad	Actividad	Npt	Horas
100	2014-06-25	3280	PROFUNDIZACION	MCC	7.0
101	2014-06-26	3280	PROFUNDIZACION	MCC	8.0
101	2014-06-26	3280	PROFUNDIZACION	MCC	7.0
102	2014-06-27	3280	PROFUNDIZACION	MCC	1.5
103	2014-06-28	3280	NORMAL	CO	24.0
104	2014-06-29	3280	NORMAL	CO	24.0
105	2014-06-30	3280	NORMAL	CO	24.0
106	2014-07-01	3280	NORMAL	CO	24.0